

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09275240
Kreis Dresden, Stadt
Gemeinde Dresden, Stadt
Anschrift Weistropper Straße 4
Gem. * Fl-stck. * Flur Niederwartha * 13/2

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Seitengebäude, Scheune (Ruine), Toreinfahrt, Stützmauern und Einfriedungen eines Dreiseithofes; bedeutsames bäuerliches Anwesen aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, weitgehend authentisch erhalten, als Zeugnis ländlicher Architektur und Volksbauweise und der historischen Dorfstruktur Niederwarthas baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung bez. 1832 (Wohnstallhaus); bez. 1829 (Seitengebäude); bez. 1825 (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXXIX/27/18A
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Seitengebäude u. Toranlage



Fotonummer F 09275240 A
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Stützmauer mit Zaun



Fotonummer F 09275240 B
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Wohnstallhaus (Rückseite) und Stützmauer



Fotonummer F 09275240 C
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Teil der Toranlage



Fotonummer F 09275240 E
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Stützmauer, im linken Bereich des Hofes als Einfriedung mit Sockel und Zaun



Fotonummer F 09275240 D
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Stützmauer am Wohnstallhaus, Datierung



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXIX/27/9A
1997
Müller, Michael
Portal an der Scheune (Scheitelstein)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXIX/27/11A
1997
Müller, Michael
Portal am Herrenhaus (Detail)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXIX/27/19A
1997
Müller, Michael
Seitengebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXIX/27/21A
1997
Müller, Michael
Herrenhaus, Giebelseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09275240 F
2017
Gühne, Dorit
Wohnstallhaus mit Toreinfahrt



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09275240 G
2017
Gühne, Dorit
Seitengebäude (Herrenhaus) mit Toreinfahrt



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09275240 H
2017
Gühne, Dorit
Seitengebäude (Herrenhaus) mit Toreinfahrt



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09275240 I
2017
Gühne, Dorit
Reste der Scheune

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

