

**Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument**

**Obj.-Dok.-Nr.** 09275240  
**Kreis** Dresden, Stadt  
**Gemeinde** Dresden, Stadt  
**Anschrift** Weistropper Straße 4  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Niederwartha \* 13/2

**Kurzcharakteristik**

Wohnstallhaus, Seitengebäude, Scheune (Ruine), Toreinfahrt, Stützmauern und Einfriedungen eines Dreiseithofes; bedeutsames bäuerliches Anwesen aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, weitgehend authentisch erhalten, als Zeugnis ländlicher Architektur und Volksbauweise und der historischen Dorfstruktur Niederwarthas baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** bez. 1832 (Wohnstallhaus); bez. 1829 (Seitengebäude); bez. 1825 (Scheune)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** LXXIX/27/18A  
**Aufnahmejahr** 1997  
**Fotograf** Müller, Michael  
**Beschreibung** Seitengebäude u. Toranlage



**Fotonummer** F 09275240 A  
**Aufnahmejahr** 2009  
**Fotograf** Müller, Michael  
**Beschreibung** Stützmauer mit Zaun



**Fotonummer** F 09275240 B  
**Aufnahmejahr** 2009  
**Fotograf** Müller, Michael  
**Beschreibung** Wohnstallhaus (Rückseite) und Stützmauer



**Fotonummer** F 09275240 C  
**Aufnahmejahr** 2009  
**Fotograf** Müller, Michael  
**Beschreibung** Teil der Toranlage



**Fotonummer** F 09275240 E  
**Aufnahmejahr** 2015  
**Fotograf** Gühne, Dorit  
**Beschreibung** Stützmauer, im linken Bereich des Hofes als Einfriedung mit Sockel und Zaun



**Fotonummer** F 09275240 D  
**Aufnahmejahr** 2009  
**Fotograf** Müller, Michael  
**Beschreibung** Stützmauer am Wohnstallhaus, Datierung



**Fotonummer** LXXIX/27/9A  
**Aufnahmejahr** 1997  
**Fotograf** Müller, Michael  
**Beschreibung** Portal an der Scheune (Scheitelstein)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXXIX/27/11A**  
1997  
Müller, Michael  
Portal am Herrenhaus (Detail)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXXIX/27/19A**  
1997  
Müller, Michael  
Seitengebäude



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXXIX/27/21A**  
1997  
Müller, Michael  
Herrenhaus, Giebelseite



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09275240 F**  
2017  
Gühne, Dorit  
Wohnstallhaus mit Toreinfahrt



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09275240 G**  
2017  
Gühne, Dorit  
Seitengebäude (Herrenhaus) mit Toreinfahrt



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung


**F 09275240 H**  
2017  
Gühne, Dorit  
Seitengebäude (Herrenhaus) mit Toreinfahrt



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09275240 I**  
2017  
Gühne, Dorit  
Reste der Scheune

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

