# Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09275240

**Kreis** Dresden, Stadt

**Gemeinde** Dresden, Stadt

**Anschrift** Weistropper Straße 4

**Gem. * Fl-stck. * Flur** Niederwartha * 13/2

**Kurzcharakteristik**

Wohnstallhaus, Seitengebäude, Scheune (Ruine), Toreinfahrt, Stützmauern und Einfriedungen eines Dreiseithofes; bedeutsames bäuerliches Anwesen aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, weitgehend authentisch erhalten, als Zeugnis ländlicher Architektur und Volksbauweise und der historischen Dorfstruktur Niederwarthas baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** bez. 1832 (Wohnstallhaus); bez. 1829 (Seitengebäude); bez. 1825 (Scheune)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** **LXXIX/27/18A**
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Seitengebäude u. Toranlage



**Fotonummer** **F 09275240 A**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Stützmauer mit Zaun



**Fotonummer** **F 09275240 B**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Wohnstallhaus (Rückseite) und Stützmauer



**Fotonummer** **F 09275240 C**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Teil der Toranlage



**Fotonummer** **F 09275240 E**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Stützmauer, im linken Bereich des Hofes als Einfriedung mit Sockel und Zaun



**Fotonummer** **F 09275240 D**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Stützmauer am Wohnstallhaus, Datierung



**Fotonummer** **LXXIX/27/9A**
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Portal an der Scheune (Scheitelstein)



**Fotonummer** **LXXIX/27/11A**
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Portal am Herrenhaus (Detail)



**Fotonummer** **LXXIX/27/19A**
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Seitengebäude



**Fotonummer** **LXXIX/27/21A**
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Herrenhaus, Giebelseite



**Fotonummer** **F 09275240 F**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Wohnstallhaus mit Toreinfahrt



**Fotonummer** **F 09275240 G**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Seitengebäude (Herrenhaus) mit Toreinfahrt




**Fotonummer** **F 09275240 H**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Seitengebäude (Herrenhaus) mit Toreinfahrt



**Fotonummer** **F 09275240 I**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Reste der Scheune

**Auszug aus der Denkmalkarte**




**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**