

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09275257
Kreis Dresden, Stadt
Gemeinde Dresden, Stadt
Anschrift Friedrich-August-Straße 50
Gem. * Fl-stck. * Flur Niederwartha * 34/i; 67/a

Kurzcharakteristik

Stützmauer; Mauer aus unverputztem Naturstein, straßenbildprägend und Teil eines Anfang des 20. Jh. entstandenen Wohngebietes mit Villen und Landhäusern


Datierung 18./19. Jh. (Stützmauer)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	DF 700 974
Aufnahmejahr	1993
Fotograf	Starke, Werner
Beschreibung	Stützmauer aus Bruchstein, unverputzt

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

