

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09275257  
**Kreis** Dresden, Stadt  
**Gemeinde** Dresden, Stadt  
**Anschrift** Friedrich-August-Straße 50  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Niederwartha \* 34i

### Kurzcharakteristik

Stützmauer; Mauer aus unverputztem Naturstein, straßenbildprägend und Teil eines Anfang des 20. Jh. entstandenen Wohngebietes mit Villen und Landhäusern


### Datierung

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>DF 700 974</b>
Aufnahmejahr	1993
Fotograf	Starke, Werner
Beschreibung	Stützmauer aus Bruchstein, unverputzt

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

