

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09275583
Kreis Bautzen
Gemeinde Pulsnitz, Stadt
Anschrift Ziegenbalgstraße 17
Gem. * FI-stck. * Flur Pulsnitz * OS 193

Kurzcharakteristik

Wohnhaus in geschlossener Bebauung und Ecklage; baugeschichtlich und städtebaulich von Bedeutung

Denkmaltext

Das in geschlossener Bebauung in Ecklage stehende Wohnhaus wurde 1870/1880 erbaut und besitzt eine abgeschrägte Ecke. Der traufständige zweigeschossige Putzbau steht auf einem Sandsteinsockel. Erdgeschoss und Obergeschoss werden von einem profilierten Gesims getrennt, das auf Höhe der Fensterstürze verläuft. Die Fenster des Hauses haben Sandsteingewände und sind im Obergeschoss durch profilierte Sohlbänke mit Konsolen und Bedachungen betont. Das auf der abgeschrägten Ecke befindliche Obergeschossfenster wird von einem gerahmten Dreiecksgiebel bekrönt. Die markante Gebäudeecke wird als Dreiachtel-Bauteil in ein abschließendes dreiseitiges Zwerchhaus mit Pilastern an den vier Ecken weitergeführt, das auf der Stirnseite ein Zwillingsfenster hat. Rechts hiervon besitzt das Satteldach, dessen Traufe ein Konsolfries hat. eine kleine Dachgaube mit Walmdach. Aufgrund seines bauzeitlichen Aussagewertes als ein für die städtische Entwicklung typisches Wohnhaus aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und der markanten Ecklage hat das Gebäude städtebauliche Bedeutung.

LfD/ 2013 (Martin Müller)

Datierung 1870/1880 (Wohnhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	LXXXVIII/28/6
Aufnahmejahr	2000
Fotograf	Gläser, Wolfgang
Beschreibung	Wohnhaus in geschlossener Bebauung, Eckhaus

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

