

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09275950
Kreis Görlitz
Gemeinde Boxberg/O.L.
Anschrift Reichwalder Weg 28
Gem. * Fl-stck. * Flur Nochten * 124 * 5

Kurzcharakteristik

Scheune und Einfriedungsmauer; östliches Gebäude des Hofes, beides Klinker, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung um 1880 (Scheune)


Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XXVIII/94/33-34**
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Scheune (Klinker) und Hofmauer (Klinker)



Fotonummer **DF 491 190**
Aufnahmejahr 1995
Fotograf Weimer, M.
Beschreibung Straßenansicht gegen Giebelseite des Wohnhauses und Scheune



Fotonummer **DF 491 191**
Aufnahmejahr 1995
Fotograf Weimer, M.
Beschreibung Scheune, Straßenansicht



Fotonummer **DF 491 192**
Aufnahmejahr 1995
Fotograf Weimer, M.
Beschreibung Scheune mit Einfriedung, Straßenansicht



Fotonummer **XXVIII/94/35-36**
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Granit-Zaunspfahl

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

