

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09277070
Kreis Görlitz
Gemeinde Gablenz
Anschrift Hüttenweg 7
Gem. * Fl-stck. * Flur Gablenz * 103 * 9

Kurzcharakteristik

Schrotholzwohnhaus, Seitengebäude, Werkstattgebäude und Scheune eines Bauernhofes; baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung um 1870 (Bauernhof)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XLV/59/8**
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer **XLV/59/9**
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer **XLV/59/11**
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer **XLV/56/6A**
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer **XLV/56/7A**
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer **XLV/56/8A**
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer **XLV/56/9A**
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 424 182
1992
Krause, Siegfried
Wohnhaus, Ansicht mit Seitengebäude von O



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 424 183
1992
Krause, Siegfried
Wohnhaus, Hof- und Giebelseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


DF 424 184
1992
Krause, Siegfried
Wohnhaus, Giebel- und Gartenseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 424 186
1992
Krause, Siegfried
Wohnhaus, Hofseite

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

