Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09278249

Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Gemeinde Glashütte, Stadt

Anschrift Johnsbacher Hauptstraße 70

Gem. * Fl-stck. * Flur Johnsbach * 41

Bauwerksname Pfarrhof

Kurzcharakteristik

Pfarrhof mit Pfarrhaus (ohne Anbau) und Seitengebäude (Substitutenhaus) sowie Trockenmauer, zwei Torpfosten und Pfarrgarten; Seitengebäude ein Fachwerkgebäude mit aufwändigem Türgewände, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1793 (Substitutenhaus); bez. 1831 (Torpfeiler)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LXXVI/33/29A**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Pfarrhof, Nebengebäude



Fotonummer **F 09278249 A**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Pfarrhof



Fotonummer **F 09278249 B**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Pfarrhof



Fotonummer **LXXVI/33/30A**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Pfarrhof , Pfarrhaus



Fotonummer **DF 468 923**
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Petrik, Ivo
Beschreibung Wohnhaus (Pfarrhaus), Straßenansicht




Fotonummer **DF 468 924**
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Petrik, Ivo
Beschreibung Wohnhaus (Pfarrhaus), Detail: Haustür mit Schlussstein (bez. 1793)



Fotonummer	**DF 468 925**
Aufnahmejahr	1992
Fotograf	Petrik, Ivo
Beschreibung	Wohnhaus (Pfarrhaus), Detail: Schlussstein (bez. 1793)

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.