

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09278249
Kreis	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde	Glashütte, Stadt
Anschrift	Johnsbacher Hauptstraße 70
Gem. * Fl-stck. * Flur	Johnsbach * 41
Bauwerksname	Pfarrhof

Kurzcharakteristik

Pfarrhof mit Pfarrhaus (ohne Anbau) und Seitengebäude (Substitutenhaus) sowie Trockenmauer, zwei Torpfosten und Pfarrgarten; Seitengebäude ein Fachwerkgebäude mit aufwändigem Türgewände, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1793 (Substitutenhaus); bez. 1831 (Torpfeiler)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXXVI/33/29A
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Pfarrhof, Nebengebäude



Fotonummer F 09278249 A
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Pfarrhof



Fotonummer F 09278249 B
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Pfarrhof



Fotonummer LXXVI/33/30A
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Pfarrhof , Pfarrhaus



Fotonummer DF 468 923
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Petrik, Ivo
Beschreibung Wohnhaus (Pfarrhaus), Straßenansicht




Fotonummer DF 468 924
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Petrik, Ivo
Beschreibung Wohnhaus (Pfarrhaus), Detail: Haustür mit Schlussstein (bez. 1793)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 468 925
1992
Petrik, Ivo
Wohnhaus (Pfarrhaus), Detail: Schlussstein (bez. 1793)

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

