

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09278618
Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde Glashütte, Stadt
Anschrift Kalkhöhenweg 1
Gem. * Fl-stck. * Flur Cunnersdorf * 318/1

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus eines ehemaligen Vierseithofes, mit Sandsteintrog; recht authentisch, u.a. baugeschichtliche Bedeutung

Datierung 1. Hälfte 19. Jh. (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	LXXXIV/13/9A
Aufnahmejahr	2000
Fotograf	Monstadt, Brigitte/Liebsch, T.
Beschreibung	Wohnstallhaus eines ehemaligen Vierseithofes, mit Sandsteintrog

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

