

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09278622
Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde Glashütte, Stadt
Anschrift Kreuzweg 1
Gem. * Fl-stck. * Flur Cunnersdorf * 33/3

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus und zwei Seitengebäude sowie Einfahrt eines Dreiseithofes; weitgehend authentisch, Teil der historischen Ortsstruktur, u.a. baugeschichtliche Bedeutung

Datierung 1. Hälfte 19. Jh. (Bauernhaus); 2. Hälfte 19. Jh. (Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXXXIV/13/15A
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Monstadt, Brigitte/Liebsch, T.
Beschreibung Wohnstallhaus eines Dreiseithofes




Fotonummer LXXXIV/13/17A
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Monstadt, Brigitte/Liebsch, T.
Beschreibung Nebengebäude sowie Einfahrt eines Dreiseithofes



Fotonummer LXXXIV/13/18A
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Monstadt, Brigitte/Liebsch, T.
Beschreibung Wohnstallhaus und zwei Nebengebäude sowie Einfahrt eines Dreiseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

