Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09278622
Kreis	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde	Glashütte, Stadt
Anschrift	Kreuzweg 1
Gem. * Fl-stck. * Flur	Cunnersdorf * 33/3

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus und zwei Seitengebäude sowie Einfahrt eines Dreiseithofes; weitgehend authentisch, Teil der historischen Ortsstruktur, u.a. baugeschichtliche Bedeutung

Datierung	1. Hälfte 19. Jh. (Bauernhaus); 2. Hälfte 19. Jh. (Seitengebäude)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**LXXXIV/13/15A**
Aufnahmejahr	2000
Fotograf	Monstadt, Brigitte/Liebsch, T.
Beschreibung	Wohnstallhaus eines Dreiseithofes




Fotonummer	**LXXXIV/13/17A**
Aufnahmejahr	2000
Fotograf	Monstadt, Brigitte/Liebsch, T.
Beschreibung	Nebengebäude sowie Einfahrt eines Dreiseithofes



Fotonummer	**LXXXIV/13/18A**
Aufnahmejahr	2000
Fotograf	Monstadt, Brigitte/Liebsch, T.
Beschreibung	Wohnstallhaus und zwei Nebengebäude sowie Einfahrt eines Dreiseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.