# Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

| | | |
|---|---|---|
| **Obj.-Dok.-Nr.** | 09278820 | |
| **Kreis** | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | |
| **Gemeinde** | Kreischa | |
| **Anschrift** | Dresdner Straße 2; 4; 6; 8; 10 | |
| **Gem. * Fl-stck. * Flur** | Oberkreischa * 236/8; 236/9; 236/10; 236/16; 236/17; 236/18; 236/19; 236/20; 236/21; 236/22; 236/25; 236e; 237/3 | |
| **Bauwerksname** | Rittergut Kreischa (Sachgesamtheit) | |
| ***Zusätzl.-Anschrift*** | *Lungkwitzer Straße 1; 3; 5* | *236/13; 236/7; 236d; 236/23; 236/24*Oberkreischa* |

**Kurzcharakteristik**

**Sachgesamtheit** Rittergut Kreischa, bestehend aus den Einzeldenkmalen: Herrenhaus (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09278821, Dresdner Straße 10), Wirtschaftshof des ehemaligen Rittergutes mit Wohn- und Wirtschaftsgebäude (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09278825, Dresdner Straße 2/Lungkwitzer Straße 1), sog. Brauhaus (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09278828, Dresdner Straße 8/Lungkwitzer Straße 5) und weiteren Gebäuden des ehemaligen Rittergutes (Dresdner Straße 4/6 und Lungkwitzer Straße 3) sowie dem Gutspark (Gartendenkmal) und Mauer als Sachgesamtheitsteil; ortsgeschichtlich bedeutend


| | |
|---|---|
| **Datierung** | um 1870 (Rittergut); 18. /19. Jh. (Sachgesamtheit) |
| **Ausweisungsstelle** | Landesamt für Denkmalpflege Sachsen |



| | |
|---|---|
| **Fotonummer** | **F 09278821 AE** |
| Aufnahmejahr | 2006 |
| Fotograf | Kober-C., Ragnhild |
| Beschreibung | Blick über den Lockwitzbach und Baumbestand im O des Parks |



| | |
|---|---|
| **Fotonummer** | **F 09278821 AF** |
| Aufnahmejahr | 2006 |
| Fotograf | Kober-C., Ragnhild |
| Beschreibung | Baumbestand am dem Park gegenüber liegenden Ufer |



| | |
|---|---|
| **Fotonummer** | **F 09278821 AG** |
| Aufnahmejahr | 2006 |
| Fotograf | Kober-C., Ragnhild |
| Beschreibung | Blick von der Brücke nach NW in den Park |



| | |
|---|---|
| **Fotonummer** | **F 09278821 B** |
| Aufnahmejahr | 2006 |
| Fotograf | Kober-C., Ragnhild |
| Beschreibung | Blick von der Brücke nach S in den Park |



| | |
|---|---|
| **Fotonummer** | **F 09278821 C** |
| Aufnahmejahr | 2006 |
| Fotograf | Kober-C., Ragnhild |
| Beschreibung | Brücke im SO des Parks, Uferweg |



**Fotonummer** **F 09278821 D**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Baumbestand an der Ostgrenze des Parks



**Fotonummer** **F 09278821 E**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Parkbereich im S des Teiches



**Fotonummer** **F 09278821 F**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung SW-Ufer des Teiches



**Fotonummer** **F 09278821 H**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Blick auf den Teich mit seinen beiden Inseln



**Fotonummer** **F 09278821 I**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Blick auf den Teich mit seinen beiden Inseln und der Uferlinie




**Fotonummer** **F 09278821 K**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung den geschwungenen Weg zum Herrenhaus rahmende Bäume



**Fotonummer** **F 09278821 L**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Robert-Schumann-Denkmal



**Fotonummer** **F 09278821 M**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Wegeführung im O des Herrenhauses



**Fotonummer** **F 09278821 N**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Blick aus dem Park nach N



**Fotonummer** **F 09278821 O**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung SO-NW-Wegeachse, Blick vom Rondell in den Park



**Fotonummer** **F 09278821 P**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Blick aus der SO-NW-Wegeachse



**Fotonummer** **F 09278821 R**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Zugang von der NW-Grenze zum Park



**Fotonummer** **F 09278821 S**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Baumbestand an der NW-Grenze des Parks



**Fotonummer** **F 09278821 T**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Blick in den Park von der NW-Grenze



**Fotonummer** **F 09278821 U**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Blick in den Park vom NW-Zugang



**Fotonummer** **F 09278821 V**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Blickaus dem Park in Richtung NW-Zugang



**Fotonummer** **F 09278821 W**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Blick in den nördl. Parkbereich



**Fotonummer** **F 09278821 X**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Blick aus dem Park zum Herrenhaus



**Fotonummer** **F 09278821 Y**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Blick aus dem Park zum Herrenhaus



**Fotonummer** **F 09278821 Z**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Dammweg im NW des Teiches



**Fotonummer** **F 09278820 A**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Sachgesamtheit Rittergut Kreischa, bestehend aus den Einzeldenkmalen: Herrenhaus (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09278821, Dresdner Straße 10), Wirtschaftshof des ehemaligen Rittergutes mit Wohn- und Wirtschaftsgebäude (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09278825, Dresdner Straße 2/Lungkwitzer Straße 1), Nebengebäude, sog. Schweizerhaus (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09300710, Dresdner Straße 4/6), sog. Brauhaus (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09278828, Dresdner Straße 8/Lungkwitzer Straße 5) und Scheune mit niedrigerem Kopfbau (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09278827, Lungkwitzer Straße 3) sowie dem Park (Gartendenkmal) und Mauer



**Fotonummer** **F 09278820 B**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Sachgesamtheit Rittergut Kreischa, bestehend aus den Einzeldenkmalen: Herrenhaus (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09278821, Dresdner Straße 10), Wirtschaftshof des ehemaligen Rittergutes mit Wohn- und Wirtschaftsgebäude (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09278825, Dresdner Straße 2/Lungkwitzer Straße 1), Nebengebäude, sog. Schweizerhaus (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09300710, Dresdner Straße 4/6), sog. Brauhaus (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09278828, Dresdner Straße 8/Lungkwitzer Straße 5) und Scheune mit niedrigerem Kopfbau (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09278827, Lungkwitzer Straße 3) sowie dem Park (Gartendenkmal) und Mauer



**Fotonummer** **F 09278820 C**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Sachgesamtheit Rittergut Kreischa, bestehend aus den Einzeldenkmalen: Herrenhaus (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09278821, Dresdner Straße 10), Wirtschaftshof des ehemaligen Rittergutes mit Wohn- und Wirtschaftsgebäude (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09278825, Dresdner Straße 2/Lungkwitzer Straße 1), Nebengebäude, sog. Schweizerhaus (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09300710, Dresdner Straße 4/6), sog. Brauhaus (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09278828, Dresdner Straße 8/Lungkwitzer Straße 5) und Scheune mit niedrigerem Kopfbau (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09278827, Lungkwitzer Straße 3) sowie dem Park (Gartendenkmal) und Mauer



**Fotonummer** **F 09278820 D**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Sachgesamtheit Rittergut Kreischa, bestehend aus den Einzeldenkmalen: Herrenhaus (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09278821, Dresdner Straße 10), Wirtschaftshof des ehemaligen Rittergutes mit Wohn- und Wirtschaftsgebäude (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09278825, Dresdner Straße 2/Lungkwitzer Straße 1), Nebengebäude, sog. Schweizerhaus (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09300710, Dresdner Straße 4/6), sog. Brauhaus (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09278828, Dresdner Straße 8/Lungkwitzer Straße 5) und Scheune mit niedrigerem Kopfbau (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09278827, Lungkwitzer Straße 3) sowie dem Park (Gartendenkmal) und Mauer




**Fotonummer** **F 09278820 E**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Sachgesamtheit Rittergut Kreischa, bestehend aus den Einzeldenkmalen: Herrenhaus (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09278821, Dresdner Straße 10), Wirtschaftshof des ehemaligen Rittergutes mit Wohn- und Wirtschaftsgebäude (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09278825, Dresdner Straße 2/Lungkwitzer Straße 1), Nebengebäude, sog. Schweizerhaus (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09300710, Dresdner Straße 4/6), sog. Brauhaus (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09278828, Dresdner Straße 8/Lungkwitzer Straße 5) und Scheune mit niedrigerem Kopfbau (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09278827, Lungkwitzer Straße 3) sowie dem Park (Gartendenkmal) und Mauer



**Fotonummer** **F 09278820 F**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Sachgesamtheit Rittergut Kreischa, bestehend aus den Einzeldenkmalen: Herrenhaus (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09278821, Dresdner Straße 10), Wirtschaftshof des ehemaligen Rittergutes mit Wohn- und Wirtschaftsgebäude (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09278825, Dresdner Straße 2/Lungkwitzer Straße 1), Nebengebäude, sog. Schweizerhaus (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09300710, Dresdner Straße 4/6), sog. Brauhaus (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09278828, Dresdner Straße 8/Lungkwitzer Straße 5) und Scheune mit niedrigerem Kopfbau (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09278827, Lungkwitzer Straße 3) sowie dem Park (Gartendenkmal) und Mauer

**Auszug aus der Denkmalkarte**




**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**