

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09278822  
**Kreis** Sächsische Schweiz-Osterzgebirge  
**Gemeinde** Kreischa  
**Anschrift** Dresdner Straße 1  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Niederkreischa \* 13/1

### Kurzcharakteristik

Wohnhaus; Putzbau mit Segmentbogenportal, Zwillingsfenster im Giebel, straßenbildprägend, baugeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** bez. 1839 (Wohnhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** XXXVI/5/13  
**Aufnahmejahr**  
**Fotograf**  
**Beschreibung**




**Fotonummer** F 09278822 A  
**Aufnahmejahr** 2012  
**Fotograf** Machold, Bärbel  
**Beschreibung** Wohnhaus



**Fotonummer** F 09278822 B  
**Aufnahmejahr** 2012  
**Fotograf** Machold, Bärbel  
**Beschreibung** Wohnhaus

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

