

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Obj.-Dok.-Nr.</b>          | 09278833                               |
| <b>Kreis</b>                  | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge       |
| <b>Gemeinde</b>               | Kreischa                               |
| <b>Anschrift</b>              | Zscheckwitz 1                          |
| <b>Gem. * Fl-stck. * Flur</b> | Zscheckwitz * 2/3                      |
| <b>Bauwerksname</b>           | Rittergut Zscheckwitz (Sachgesamtheit) |

### Kurzcharakteristik

**Einzeldenkmale** der Sachgesamtheit Rittergut Zscheckwitz: Herrenhaus, Wirtschaftsgebäude und Gutspark mit Einfriedungsmauer eines Rittergutes (siehe auch Sachgesamtheitsdokument Obj. 09306306); ein ursprünglich als Vierseithof angelegter Gutshof, barockes Herrenhaus ursprünglich mit Mansarddach und Dachreiter, das Stallgebäude vergleichsweise repräsentativ, prägnante Lage auf Hügel, baugeschichtlich, ortsgeschichtlich und landschaftsgestaltend von Bedeutung

**Datierung** bez. 1704 (Herrenhaus); bez. 1827 (Stallgebäude); 18. Jh. (Gutspark)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** XXXVII/5/23  
**Aufnahmejahr** 1994  
**Fotograf** Kühn, Christoph  
**Beschreibung** Herrenhaus



**Fotonummer** XXXVII/5/24  
**Aufnahmejahr** 1994  
**Fotograf** Kühn, Christoph  
**Beschreibung** Herrenhaus



**Fotonummer** LXXX/52/12  
**Aufnahmejahr** 1999  
**Fotograf** Müller, Michael  
**Beschreibung** Stallgebäude



**Fotonummer** LXXX/52/13  
**Aufnahmejahr** 1999  
**Fotograf** Müller, Michael  
**Beschreibung** Stallgebäude



**Fotonummer** LXXX/52/14  
**Aufnahmejahr** 1999  
**Fotograf** Müller, Michael  
**Beschreibung** Stallgebäude



**Fotonummer** F 09278833 A  
**Aufnahmejahr** 2015  
**Fotograf** Epple, Silke  
**Beschreibung** Herrenhaus, Blick von Osten



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09278833 B**  
2015  
Epple, Silke  
Wirtschaftsgebäude, Blick von Osten



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09278833 C**  
2015  
Epple, Silke  
Wirtschaftsgebäude, Blick von Südosten



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09278833 D**  
2015  
Epple, Silke  
Gutspark, Blick von Norden



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung


**F 09278833 E**  
2015  
Epple, Silke  
Tor südöstlich des Herrenhauses, Blick von Norden



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09278833 F**  
2015  
Epple, Silke  
Pforte in der südöstlichen Einfriedungsmauer, Blick von  
Nordwesten

**Auszug aus der Denkmalkarte**



**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**

