

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09278836
Kreis	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde	Kreischa
Anschrift	Lungkwitzer Straße -
Gem. * Fl-stck. * Flur	Oberkreischa * 25a
Bauwerksname	Dorfkirche Kreischa

Kurzcharakteristik

Kirche mit Ausstattung sowie Kirchhof mit Grabmälern, Einfriedungs- und Stützmauer; Saalkirche mit hohem Turm an der Nordseite und eingezogenem Chor, im Kern mittelalterlicher Sakralbau, barock überformt, baugeschichtlich, ortsgeschichtlich und ortsbildprägend von Bedeutung

Datierung Kern 16. Jh. (Kirche); Fassade bez. 1616, spätere Anbauten (Kirche); bez. 1605 (Kanzel); 1602 (eine Platte bez.); 1870 (Orgel)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer XXXVII/6/3
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer F 09278836 A
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Treppenweg zum N-Tor des Kirchhofs



Fotonummer F 09278836 B
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Kirchhof, nördliche Einfriedungsmauer



Fotonummer F 09278836 C
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung NO-Bereich des Kirchhofs



Fotonummer F 09278836 D
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Rampenweg an der Hermsdorfer Straße zur SW-Pforte des Kirchhofs und Brücke zwischen Friedhof und Kirchhof



Fotonummer F 09278836 E
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Südbereich des Kirchhofs



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09278836 F
2006
Kober-C., Ragnhild
Ostbereich des Kirchhofs



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09278836 G
2006
Kober-C., Ragnhild
NO-Bereich des Kirchhofs, Blick zum Pfarrhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09278836 H
2006
Kober-C., Ragnhild
Brücke vom Kirchhof zum Friedhof



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09278836 I
2012
Machold, Bärbel
Kirche (mit Ausstattung) sowie Kirchhof (Nebenanlage) mit altem Baumbestand, Grabmälern, Einfriedungs- und Stützmauer



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09278836 J
2012
Machold, Bärbel
Kirche (mit Ausstattung) sowie Kirchhof (Nebenanlage) mit altem Baumbestand, Grabmälern, Einfriedungs- und Stützmauer



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09278836 K
2012
Machold, Bärbel
Kirche (mit Ausstattung) sowie Kirchhof (Nebenanlage) mit altem Baumbestand, Grabmälern, Einfriedungs- und Stützmauer



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09278836 O
2012
Machold, Bärbel
Kirche (mit Ausstattung) sowie Kirchhof (Nebenanlage) mit altem Baumbestand, Grabmälern, Einfriedungs- und Stützmauer



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09278836 S
2012
Machold, Bärbel
Kirche (mit Ausstattung) sowie Kirchhof (Nebenanlage) mit altem Baumbestand, Grabmälern, Einfriedungs- und Stützmauer



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09278836 T
2012
Machold, Bärbel
Kirche (mit Ausstattung) sowie Kirchhof (Nebenanlage) mit altem Baumbestand, Grabmälern, Einfriedungs- und Stützmauer

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

