Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09278838

Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Gemeinde Kreischa

Anschrift Am Rundling 13

Gem. * Fl-stck. * Flur Sobrigau * 6

Kurzcharakteristik

Wohnhaus, Scheune und Toranlage eines Bauernhofes sowie Einfriedungsmauer des Gartens südwestlich hinter der Scheune; Wohnhaus gründerzeitlicher Putzbau mit Mittelrisalit, Zwillingsfenster im Giebel, massive Scheune, historische Bruchsteinmauer als Garteneinfriedung, baugeschichtlich und ortsbildprägend von Bedeutung

Datierung um 1880 (Wohnhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XXXVI/6/10**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXXX/94/25A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXXX/94/28A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **F 09278838 A**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnhaus eines Bauernhofes



Fotonummer **F 09278838 B**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnhaus eines Bauernhofes



Fotonummer **F 09278838 C**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnhaus eines Bauernhofes



Fotonummer	**F 09278838 D**
Aufnahmejahr	2012
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Wohnhaus und Toranlage eines Bauernhofes



Fotonummer	**F 09278838 E**
Aufnahmejahr	2012
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Toranlage eines Bauernhofes



Fotonummer	**F 09278838 F**
Aufnahmejahr	2012
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Scheune eines Bauernhofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.