

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09278838
Kreis	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde	Kreischa
Anschrift	Am Rundling 13
Gem. * Fl-stck. * Flur	Sobrigau * 6

Kurzcharakteristik

Wohnhaus, Scheune und Toranlage eines Bauernhofes sowie Einfriedungsmauer des Gartens südwestlich hinter der Scheune; Wohnhaus gründerzeitlicher Putzbau mit Mittelrisalit, Zwillingsfenster im Giebel, massive Scheune, historische Bruchsteinmauer als Garteneinfriedung, baugeschichtlich und ortsbildprägend von Bedeutung

Datierung um 1880 (Wohnhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer XXXVII/6/10
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LXXX/94/25A
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LXXX/94/28A
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer F 09278838 A
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnhaus eines Bauernhofes



Fotonummer F 09278838 B
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnhaus eines Bauernhofes



Fotonummer F 09278838 C
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnhaus eines Bauernhofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09278838 D
2012
Machold, Bärbel
Wohnhaus und Toranlage eines Bauernhofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 09278838 E
2012
Machold, Bärbel
Toranlage eines Bauernhofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09278838 F
2012
Machold, Bärbel
Scheune eines Bauernhofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

