

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09278839
Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde Kreischa
Anschrift Am Rundling 11
Gem. * Fl-stck. * Flur Sobrigau * 5

Kurzcharakteristik

Wohnhaus, Seitengebäude, Scheune und Toranlage eines Bauernhofes sowie Einfriedungsmauer des Gartens südwestlich hinter der Scheune; repräsentatives Wohnhaus, gründerzeitlicher Putzbau mit Mittelrisalit, massive Scheune, historische Bruchsteinmauer als Garteneinfriedung, geschlossen erhaltener Bauernhof, baugeschichtlich und platzbildprägend von Bedeutung

Datierung bez. 1887 (Wohnhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer XXXVII/6/11
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LXXX/94/31A
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung




Fotonummer F 09278839 A
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnhaus und Toranlage eines Bauernhofes



Fotonummer F 09278839 B
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Toranlage eines Bauernhofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

