Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09278839

Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Gemeinde Kreischa

Anschrift Am Rundling 11

Gem. * Fl-stck. * Flur Sobrigau * 5

Kurzcharakteristik

Wohnhaus, Seitengebäude, Scheune und Toranlage eines Bauernhofes sowie Einfriedungsmauer des Gartens südwestlich hinter der Scheune; repräsentatives Wohnhaus, gründerzeitlicher Putzbau mit Mittelrisalit, massive Scheune, historische Bruchsteinmauer als Garteneinfriedung, geschlossen erhaltener Bauernhof, baugeschichtlich und platzbildprägend von Bedeutung

Datierung bez. 1887 (Wohnhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XXXVI/6/11**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXXX/94/31A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **F 09278839 A**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnhaus und Toranlage eines Bauernhofes



Fotonummer **F 09278839 B**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Toranlage eines Bauernhofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.