

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09278840

Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Gemeinde Kreischa

Anschrift Am Rundling 7

Gem. * Fl-stck. * Flur Sobrigau * 2

Kurzcharakteristik

Wohnhaus, Seitengebäude und Scheune eines Bauernhofes sowie Toranlage (Torpfeiler und Pforte) vom Dorfplatz und rückwärtiger Torbogen an der Scheune sowie Einfriedungsmauer des Gartens südwestlich hinter der Scheune; stattliches Wohnhaus der Gründerzeit, baugeschichtlich und platzbildprägend von Bedeutung

Datierung bez. 1881 (Wohnhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer XXXVII/6/12
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LXXXVIII/24/1
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LXXXVIII/24/2
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LXXXVIII/24/3
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer F 09278840 A
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnhaus eines Bauernhofes sowie Toranlage (Torpfeiler und Pforte)



Fotonummer F 09278840 B
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnhaus eines Bauernhofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09278840 C
2012
Machold, Bärbel
Toranlage (Torpfeiler und Pforte) eines Bauernhofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09278840 E
2012
Machold, Bärbel
Seitengebäude eines Bauernhofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09278840 F
2012
Machold, Bärbel
Scheune eines Bauernhofes sowie rückwärtiger Torbogen an der Scheune



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 09278840 G
2012
Machold, Bärbel
Scheune eines Bauernhofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09278840 H
2012
Machold, Bärbel
Scheune eines Bauernhofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

