Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09278841

Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Gemeinde Kreischa

Anschrift Am Rundling 2

Gem. * Fl-stck. * Flur Sobrigau * 19/4

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, daran anschließendes ländliches Wohnhaus, Scheune und weiteres Seitengebäude sowie Einfriedungsmauer mit Torpfeiler und nordöstliches Feldtor eines Bauernhofes; verputzte Feldsteinbauten, baugeschichtlich, städtebaulich und bildprägend von Bedeutung

Datierung um 1885 (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XXXVI/6/14**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXXX/94/22A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **F 09278841 A**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnstallhaus eines Bauernhofes



Fotonummer **F 09278841 B**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnstallhaus eines Bauernhofes



Fotonummer **F 09278841 C**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Scheune und Einfriedungsmauer eines Bauernhofes



Fotonummer **F 09278841 D**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Bauernhof



Fotonummer **F 09278841 E**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Bauernhof



Fotonummer	**F 09278841 F**
Aufnahmejahr	2018
Fotograf	USB
Beschreibung	Bauernhof



Fotonummer	**F 09278841 G**
Aufnahmejahr	2018
Fotograf	USB
Beschreibung	Bauernhof

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.