

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09278841
Kreis	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde	Kreischa
Anschrift	Am Rundling 2
Gem. * Fl-stck. * Flur	Sobrigau * 19/4

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, daran anschließendes ländliches Wohnhaus, Scheune und weiteres Seitengebäude sowie Einfriedungsmauer mit Torpfeiler und nordöstliches Feldtor eines Bauernhofes; verputzte Feldsteinbauten, baugeschichtlich, städtebaulich und bildprägend von Bedeutung

Datierung um 1885 (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer XXXVII/6/14

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LXXX/94/22A

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer F 09278841 A

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

2012
Machold, Bärbel
Wohnstallhaus eines Bauernhofes



Fotonummer F 09278841 B

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

2012
Machold, Bärbel
Wohnstallhaus eines Bauernhofes



Fotonummer F 09278841 C

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

2012
Machold, Bärbel
Scheune und Einfriedungsmauer eines Bauernhofes



Fotonummer F 09278841 D

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

2018
Weser, Gerd
Bauernhof



Fotonummer F 09278841 E

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

2018
Weser, Gerd
Bauernhof




Fotonummer F 09278841 F
Aufnahmejahr 2018
Fotograf USB
Beschreibung Bauernhof



Fotonummer F 09278841 G
Aufnahmejahr 2018
Fotograf USB
Beschreibung Bauernhof

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

