Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09278863

Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Gemeinde Glashütte, Stadt

Anschrift Pfarrweg 2

Gem. * Fl-stck. * Flur Reinhardtsgrimma * 236/1

Bauwerksname Pfarrhaus

Kurzcharakteristik

Pfarrhaus und Scheune, verbunden durch Mauer mit Torbogen, dazu Pfarrgarten mit Einfriedung; bau- und ortsgeschichtliche Bedeutung

Datierung Kern vor 1800 (Pfarrhaus)


Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **CV/68/32**
Aufnahmejahr 2003
Fotograf Weigel, Martin
Beschreibung Pfarrhaus



Fotonummer **CV/69/1**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung Foto fehlt



Fotonummer **F 09278863A**
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Blick zur Obstwiese des Pfarrgartens



Fotonummer **F 09278863B**
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung SW-Ecke der Einfriedungsmauer



Fotonummer **F 09278863C**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung W-Bereich der Obstwiese



Fotonummer **F 09278863D**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Pfarrhaus, Garten mit Stützmauer



Fotonummer	**F 09278863E**
Aufnahmejahr	2006
Fotograf	Kober-C., Ragnhild
Beschreibung	Pfarrhaus, Einfriedung im Süden



Fotonummer	**F 09278863F**
Aufnahmejahr	2006
Fotograf	Kober-C., Ragnhild
Beschreibung	Pfarrhof mit Scheune und Pfarrhaus



Fotonummer	**F 09278863G**
Aufnahmejahr	2006
Fotograf	Kober-C., Ragnhild
Beschreibung	Östl. Einfriedungsmauer des Pfarrgartens




Fotonummer	**F 09278863 H**
Aufnahmejahr	2006
Fotograf	Kober-C., Ragnhild
Beschreibung	Nordtor zum Pfarrhof



Fotonummer	**CV/68/36**
Aufnahmejahr	2003
Fotograf	Weigel, Martin
Beschreibung	Pfarrhaus

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.