

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09278863
Kreis	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde	Glashütte, Stadt
Anschrift	Pfarrweg 2
Gem. * Fl-stck. * Flur	Reinhardtsgrimma * 236/1
Bauwerksname	Pfarrhaus

Kurzcharakteristik

Pfarrhaus und Scheune, verbunden durch Mauer mit Torbogen, dazu Pfarrgarten mit Einfriedung; bau- und ortsgeschichtliche Bedeutung

Datierung Kern vor 1800 (Pfarrhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer CV/68/32
Aufnahmejahr 2003
Fotograf Weigel, Martin
Beschreibung Pfarrhaus



Fotonummer CV/69/1
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung Foto fehlt



Fotonummer F 09278863A
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Blick zur Obstwiese des Pfarrgartens



Fotonummer F 09278863B
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung SW-Ecke der Einfriedungsmauer



Fotonummer F 09278863C
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung W-Bereich der Obstwiese



Fotonummer F 09278863D
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Pfarrhaus, Garten mit Stützmauer



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09278863E
2006
Kober-C., Ragnhild
Pfarrhaus, Einfriedung im Süden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09278863F
2006
Kober-C., Ragnhild
Pfarrhof mit Scheune und Pfarrhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09278863G
2006
Kober-C., Ragnhild
Östl. Einfriedungsmauer des Pfarrgartens



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 09278863 H
2006
Kober-C., Ragnhild
Nordtor zum Pfarrhof



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CV/68/36
2003
Weigel, Martin
Pfarrhaus

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

