

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

| | |
|-------------------------------|---|
| Obj.-Dok.-Nr. | 09278877 |
| Kreis | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| Gemeinde | Kreischa |
| Anschrift | Am Teich 4 |
| Gem. * Fl-stck. * Flur | Bärenklause * 64/2; 64/13; 105/1; 105/3; 106/1; 107; 110/1; 111 |
| Bauwerksname | Rittergut Bärenklause (Sachgesamtheit) |

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Rittergut Bärenklause: Herrenhaus (Nr. 4), Gutspark, Einfriedungsmauer, Stützmauer und Erdkeller (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09301318); Herrenhaus von klassizistischer Wirkung, ortsgeschichtlich bedeutend

Datierung 1880er Jahre (Herrenhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer XXXVII/8/17
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer F 09278877 A
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Blick zum SO-Tor neben dem Herrenhaus



Fotonummer F 09278877 B
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Blick vom SO-Tor am Herrenhaus zur Straße Am Teich



Fotonummer F 09278877 C
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Blick von der Babisnauer Straße in den Gutspark zum Herrenhaus (Nr. 4) und Nebengebäude (Nr. 5)



Fotonummer F 09278877 D
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung West-Ecke des Gutsparks, Einfriedung an der Babisnauer Straße



Fotonummer F 09278877 E
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Gutspark, SW-Einfriedungsmauer an der Babisnauer Straße



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09278877 F
2007
Kober-C., Ragnhild
Gutspark, ehemalige Obstwiese bei Nr. 5, Blick von der Babisnauer Straße



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09278877 G
2007
Kober-C., Ragnhild
Gutspark, SW-Einfriedungsmauer an der Babisnauer Straße



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09278877 H
2007
Kober-C., Ragnhild
Gutspark, SW-Tor an der Babisnauer Straße, Torbäume



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09278877 J
2007
Kober-C., Ragnhild
Blick über die südliche Einfriedungsmauer an der Babisnauer Straße in den Gutspark



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09278877 K
2007
Kober-C., Ragnhild
Gutspark, SW- Einfriedungsmauer mit Tor an der Babisnauer Straße, mehrstämmiger Solitärbaum



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09278877 L
2007
Kober-C., Ragnhild
Gutspark, SW-Einfriedungsmauer an der Babisnauer Straße



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09278877 M
2007
Kober-C., Ragnhild
Wirtschaftsgebäude des Rittergutes und Parkbereich im Süden des Wirtschaftshofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 09278877 N
2007
Kober-C., Ragnhild
Gutspark, Teich am Herrenhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09278877 O
2007
Kober-C., Ragnhild
Teich und Hang im Norden des Herrenhauses

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

