

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09278879
Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde Kreischa
Anschrift Brösgen 3
Gem. * Fl-stck. * Flur Brösgen * 22

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Seitengebäude und Toreinfahrt eines Vierseithofes; Wohnstallhaus Obergeschoss Fachwerk verputzt, weitgehend unverändert erhaltener Bauernhof, baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung Ende 19. Jh. (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer XXXVI/8/21
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer F 09278879 A
Aufnahmejahr 1994
Fotograf
Beschreibung Wohnstallhaus eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

