

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09278880
Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde Kreischa
Anschrift Brösgen 1
Gem. * Fl-stck. * Flur Brösgen * 23/3

Kurzcharakteristik

Torhaus eines Vierseithofes; Seitengebäude mit Tordurchfahrt und Pforte, straßenbildprägendes Torhaus, baugeschichtlich von Bedeutung


Datierung bez. 1768 (Torhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer XXXVI/8/22
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

