Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09278881

Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Gemeinde Kreischa

Anschrift Brösgen 8

Gem. * Fl-stck. * Flur Brösgen * 13a

Kurzcharakteristik

Toranlage (Torbogen und Pforte) eines Bauernhofes; dorfbildprägende Toreinfahrt, baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung bez. 1708 (Toreinfahrt)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XXXVI/8/23**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.