

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09278887
Kreis	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde	Kreischa
Anschrift	Lungkwitzer Straße 8
Gem. * Fl-stck. * Flur	Oberkreischa * 22/1
Bauwerksname	Pfarrhaus

Kurzcharakteristik

Pfarrhaus, Pfarrgarten mit altem Baumbestand, Einfriedung und Stützmauer an der Hermsdorfer Straße, im Vorgarten Steinkreuz; repräsentatives Gebäude der Gründerzeit, Anklänge an den neogotischen und Neorenaissance-Stil, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1895 (Pfarrhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer XXXVII/3/10
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer XXVI/87/10
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer F 09278887 A
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Pfarrhaus, Zufahrt



Fotonummer F 09278887 B
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Blick von der Zufahrt zum Pfarrhaus



Fotonummer F 09278887 C
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Blick vom Kirchhof zum Pfarrhaus



Fotonummer F 09278887 D
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Detail des Einfriedungszaunes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09278887 E
2006
Kober-C., Ragnhild
NO-Bereich des Pfarrgartens



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09278887 F
2006
Kober-C., Ragnhild
NO-Fassade des Pfarrhauses



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09278887 G
2006
Kober-C., Ragnhild
Einfriedungszaun an der Nordecke des Pfarrgartens



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09278887 H
2006
Kober-C., Ragnhild
NO des Pfarrgartens, Steinkreuz




Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09278887 I
2006
Kober-C., Ragnhild
Eingangsbereich des Pfarrgartens, Pflanzfläche mit sog. Tiergartengitter



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09278887 J
2006
Kober-C., Ragnhild
Eingangsbereich des Pfarrgartens, Pflanzfläche mit sog. Tiergartengitter



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09278887 K
2006
Kober-C., Ragnhild
SW-Bereich des Pfarrgartens



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09278887 L
2006
Kober-C., Ragnhild
Tor an der NW-Ecke des Pfarrgartens, ehem. Obstgarten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09278887 M
2006
Kober-C., Ragnhild
Südlicher Bereich des Pfarrgartens



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 09278887 N
2006
Kober-C., Ragnhild
SO-Fassade des Pfarrhauses



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09278887 O
2012
Machold, Bärbel
Pfarrhaus mit Einfriedung

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

