Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09278897
Kreis	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde	Kreischa
Anschrift	Zur Post 2
Gem. * Fl-stck. * Flur	Niederkreischa * 26/6
Bauwerksname	Postamt

Kurzcharakteristik

Postgebäude; Putzbau mit ungewöhnlich gestalteten Fenstereinfassungen, straßenbildprägend, weitgehend unverändert erhalten, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung	Ende 19. Jh. (Post)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**XXXVI/4/0**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	



Fotonummer	**F 09278897 A**
Aufnahmejahr	2012
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Postgebäude




Fotonummer	**F 09278897 B**
Aufnahmejahr	2012
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Postgebäude



Fotonummer	**F 09278897 C**
Aufnahmejahr	2012
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Postgebäude

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.