

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

<b>Obj.-Dok.-Nr.</b>	09278897
<b>Kreis</b>	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
<b>Gemeinde</b>	Kreischa
<b>Anschrift</b>	Zur Post 2
<b>Gem. * Fl-stck. * Flur</b>	Niederkreischa * 26/6
<b>Bauwerksname</b>	Postamt

### Kurzcharakteristik

Postgebäude; Putzbau mit ungewöhnlich gestalteten Fenstereinfassungen, straßenbildprägend, weitgehend unverändert erhalten, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** Ende 19. Jh. (Post)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** XXXVII/4/0  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung



**Fotonummer** F 09278897 A  
Aufnahmejahr 2012  
Fotograf Machold, Bärbel  
Beschreibung Postgebäude




**Fotonummer** F 09278897 B  
Aufnahmejahr 2012  
Fotograf Machold, Bärbel  
Beschreibung Postgebäude



**Fotonummer** F 09278897 C  
Aufnahmejahr 2012  
Fotograf Machold, Bärbel  
Beschreibung Postgebäude

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

