Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09278906

Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Gemeinde Kreischa

Anschrift Kirchweg 34

Gem. * Fl-stck. * Flur Oberkreischa * 23/14

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Scheune und Toreinfahrt eines Bauernhofes; Wohnstallhaus Putzbau mit Drillingsfenster im Giebel, Scheune verbrettert, ortsbildprägender Bauernhof, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 2. Hälfte 19. Jh. (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XXXVI/4/12**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **F 09278906 A**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnstallhaus, Scheune und Toreinfahrt eines Dreiseithofes




Fotonummer **F 09278906 B**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnstallhaus, Scheune und Toreinfahrt eines Dreiseithofes



Fotonummer **F 09278906 C**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnstallhaus, Scheune und Toreinfahrt eines Dreiseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.