

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09278911
Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde Kreischa
Anschrift Am Rundling 15
Gem. * Fl-stck. * Flur Sobrigau * 7

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus eines Bauernhofes; lang gestrecktes Gebäude, verputzter Massivbau mit Giebelzier, baugeschichtlich und ortsbildprägend von Bedeutung

Datierung 18. Jh. (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 09278911 A**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Wohnstallhaus eines Bauernhofes



Fotonummer **F 09278911 B**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnstallhaus eines Bauernhofes




Fotonummer **F 09278911 C**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnstallhaus eines Bauernhofes



Fotonummer **F 09278911 D**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnstallhaus eines Bauernhofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

