Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09278914
Kreis	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde	Kreischa
Anschrift	Am Rundling 5
Gem. * Fl-stck. * Flur	Sobrigau * 54

Kurzcharakteristik

Einfriedungsmauer; Bruchsteinmauer, baugeschichtlich und straßenbildprägend von Bedeutung

Datierung	19. Jh. (Einfriedung)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**LXXXVIII/24/0**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	



Fotonummer	**F 09278914 A**
Aufnahmejahr	2012
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Einfriedungsmauer




Fotonummer	**F 09278914 B**
Aufnahmejahr	2012
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Einfriedungsmauer



Fotonummer	**F 09278914 C**
Aufnahmejahr	2012
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Einfriedungsmauer

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.