

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09278914
Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde Kreischa
Anschrift Am Rundling 5
Gem. * Fl-stck. * Flur Sobrigau * 54

Kurzcharakteristik

Einfriedungsmauer; Bruchsteinmauer, baugeschichtlich und straßenbildprägend von Bedeutung

Datierung 19. Jh. (Einfriedung)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXXXVIII/24/0
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer F 09278914 A
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einfriedungsmauer




Fotonummer F 09278914 B
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einfriedungsmauer



Fotonummer F 09278914 C
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einfriedungsmauer

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

