

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09278922
Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde Kreischa
Anschrift Am Rundling 6
Gem. * Fl-stck. * Flur Sobrigau * 17

Kurzcharakteristik

Wohnhaus und Toranlage (Torbogen und Pforte) eines Bauernhofes; verputzter Massivbau, baugeschichtlich und ortsbildprägend von Bedeutung

Datierung um 1800 (Wohnhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXXX/94/24A
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LXXX/94/27A
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung




Fotonummer F 09278922 A
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnhaus und Toranlage (Torbogen und Pforte) eines Bauernhofes



Fotonummer F 09278922 B
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnhaus und Toranlage (Torbogen und Pforte) eines Bauernhofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

