

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09279005

Kreis Görlitz

Gemeinde Kreba-Neudorf

Anschrift Am Sportplatz 2; 8; 10

Gem. * Fl-stck. * Flur Kreba-Neudorf * 175/2 * 4

Bauwerksname Rittergut Kreba (Sachgesamtheit); Schloss Kreba

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Rittergut Kreba: Herrenhaus (Nr. 2), Gesindehaus (Nr. 8), Orangerie (Nr. 10), Musikpavillon und Einfriedungsmauer (siehe auch Sachgesamtheitsliste unter gleicher Anschrift - obj. 09303153); baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung Mitte 18. Jh. (Schloss (Rittergut)); 2. Hälfte 19. Jh. (Gesindehaus); 1821 Dendro (Orangerie); 1950er Jahre (Tanzdiele)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer XC/23/3A
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Herrenhaus



Fotonummer XC/23/4A
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Gesindehaus



Fotonummer XC/23/7A
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Orangerie



Fotonummer XC/23/8A
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Herrenhaus



Fotonummer XC/23/10A
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung ehem. Pferdestall



Fotonummer XC/23/11A
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Gesindehaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXIX/17/29
2000
Kube, Ricarda
Turnhalle (ehem. Pferdestall)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXIX/17/30
2000
Kube, Ricarda
Kutscherhaus KEIN DENKMAL



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXIX/17/27
2000
Kube, Ricarda
Gesindewohnhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXIX/17/28
2000
Kube, Ricarda
Anbau am Gesindewohnhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXIX/17/31
2000
Kube, Ricarda
Orangerie



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09279005 A
2015
Epple, Silke
Herrenhaus, Blick von Norden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09279005 B
2015
Epple, Silke
Herrenhaus, Blick von Süden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09279005 C
2015
Epple, Silke
Orangerie, Blick von Südosten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09279005 D
2015
Epple, Silke
Orangerie, Blick von Südwesten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09279005 G
2015
Epple, Silke
Tanzdiele, Blick von Nordosten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09279005 E
2015
Epple, Silke
Gesindehaus, Blick von Nordwesten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09279005 F
2015
Epple, Silke
Gesindehaus mit Anbau, Blick von Südwesten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 09279005 H
2015
Epple, Silke
nördliche Einfriedungsmauer mit ehem. Zufahrstor, Blick von Norden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09279005 I
2015
Epple, Silke
östliche Einfriedungsmauer mit ehem. Zufahrstor, Blick von Norden

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

