Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09279005

Kreis Görlitz

Gemeinde Kreba-Neudorf

Anschrift Am Sportplatz 2; 8; 10

Gem. * Fl-stck. * Flur Kreba-Neudorf * 175/2 * 4

Bauwerksname Rittergut Kreba (Sachgesamtheit); Schloss Kreba

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Rittergut Kreba: Herrenhaus (Nr. 2), Gesindehaus (Nr. 8), Orangerie (Nr. 10), Musikpavillon und Einfriedungsmauer (siehe auch Sachgesamtheitsliste unter gleicher Anschrift - obj. 09303153); baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung Mitte 18. Jh. (Schloss (Rittergut)); 2. Hälfte 19. Jh. (Gesindehaus); 1821 Dendro (Orangerie); 1950er Jahre (Tanzdiele)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XC/23/3A**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Herrenhaus



Fotonummer **XC/23/4A**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Gesindehaus



Fotonummer **XC/23/7A**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Orangerie



Fotonummer **XC/23/8A**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Herrenhaus



Fotonummer **XC/23/10A**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung ehem. Pferdestall



Fotonummer **XC/23/11A**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Gesindehaus



Fotonummer **LXXXIX/17/29**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Turnhalle (ehem. Pferdestall)



Fotonummer **LXXXIX/17/30**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung KutscherhausKEIN DENKMAL



Fotonummer **LXXXIX/17/27**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Gesindewohnhaus




Fotonummer **LXXXIX/17/28**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Anbau am Gesindewohnhaus



Fotonummer **LXXXIX/17/31**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Orangerie



Fotonummer **F 09279005 A**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Herrenhaus, Blick von Norden



Fotonummer **F 09279005 B**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Herrenhaus, Blick von Süden



Fotonummer **F 09279005 C**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Orangerie, Blick von Südosten



Fotonummer **F 09279005 D**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Orangerie, Blick von Südwesten



Fotonummer **F 09279005 G**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Tanzdiele, Blick von Nordosten



Fotonummer	**F 09279005 E**
Aufnahmejahr	2015
Fotograf	Epple, Silke
Beschreibung	Gesindehaus, Blick von Nordwesten



Fotonummer	**F 09279005 F**
Aufnahmejahr	2015
Fotograf	Epple, Silke
Beschreibung	Gesindehaus mit Anbau, Blick von Südwesten




Fotonummer	**F 09279005 H**
Aufnahmejahr	2015
Fotograf	Epple, Silke
Beschreibung	nördliche Einfriedungsmauer mit ehem. Zufahrstor, Blick von Norden



Fotonummer	**F 09279005 I**
Aufnahmejahr	2015
Fotograf	Epple, Silke
Beschreibung	östliche Einfriedungsmauer mit ehem. Zufahrstor, Blick von Norden

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.