

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09281066
Kreis Görlitz
Gemeinde Görlitz, Stadt
Anschrift Querstraße 11
Gem. * Fl-stck. * Flur Görlitz * 1205 * 55

Kurzcharakteristik

Wohnhaus mit Stütz- und Einfriedungsmauer und Garten; Bauherr August Ed. Röhrig, Hauptfassade zur Dr.-Kahlbaum-Allee, Einfriedungsmauer aus Klinker, baugeschichtlich und straßenbildprägend von Bedeutung

Datierung 1876 (Wohnhaus); 1883 (Erweiterung)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer CX/93/12

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer CX/93/13

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer CX/93/14

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer CX/93/15

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer CIX/60/29

Aufnahmejahr 2004
Fotograf Stephani, Dirk
Beschreibung Einfriedungsmauer aus Klinker und schmiedeeisernem Tor



Fotonummer CIX/60/28

Aufnahmejahr 2004
Fotograf Stephani, Dirk
Beschreibung Einfriedungsmauer aus Klinker und schmiedeeisernem Tor



Fotonummer CIX/60/27

Aufnahmejahr 2004
Fotograf Stephani, Dirk
Beschreibung Wohnhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CIX/60/26
2004
Stephani, Dirk
Straßenmauer mit Einfriedung



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CIX/60/25
2004
Stephani, Dirk
schmiedeeisernes Hoftor



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXV/54/1
2009
Kube, Ricarda
Wohnhaus mit Stütz- und Einfriedungsmauer aus Klinker, Eingang



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXV/54/2
2009
Kube, Ricarda
Wohnhaus mit Stütz- und Einfriedungsmauer aus Klinker, Eingang



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXV/54/3
2009
Kube, Ricarda
Wohnhaus mit Stütz- und Einfriedungsmauer aus Klinker, Eingang



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXV/54/4
2009
Kube, Ricarda
Wohnhaus mit Stütz- und Einfriedungsmauer aus Klinker, Eingang



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXV/54/5
2009
Kube, Ricarda
Wohnhaus mit Stütz- und Einfriedungsmauer aus Klinker, nördliche Seite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXV/54/6
2009
Kube, Ricarda
Wohnhaus mit Stütz- und Einfriedungsmauer aus Klinker, nördliche Seite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXV/54/7
2009
Kube, Ricarda
Wohnhaus mit Stütz- und Einfriedungsmauer aus Klinker, Ostseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXV/54/8
2009
Kube, Ricarda
Wohnhaus mit Stütz- und Einfriedungsmauer aus Klinker, Ostseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXV/54/9

2009
Kube, Ricarda
Wohnhaus mit Stütz- und Einfriedungsmauer aus Klinker, Ostseite?



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXV/54/11

2009
Kube, Ricarda
Wohnhaus mit Stütz- und Einfriedungsmauer aus Klinker, Südseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXV/54/21

2009
Kube, Ricarda
Wohnhaus mit Stütz- und Einfriedungsmauer aus Klinker, Dachraum nach Norden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09281066 A

2012
Mätzschke, Sabine
Wohnhaus mit Stütz- und Einfriedungsmauer aus Klinker, dazu der Garten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09281066 B

2017
Kube, Ricarda
Wohnhaus mit Stütz- und Einfriedungsmauer und Garten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09281066 C

2019
Weser, Gerd
Wohnhaus mit Einfriedungsmauer und Zugangstor an der Querstraße sowie Torlinde



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09281066 D

2019
Weser, Gerd
Einfriedungsmauer und Zugangstor an der Querstraße sowie Torlinde



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09281066 E

2019
Weser, Gerd
Wohnhaus mit Garten und Stützmauer an der Dr. -Kahlbaum-Allee



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09281066 F

2019
Weser, Gerd
Wohnhaus mit Garten und Stützmauer an der Dr. -Kahlbaum-Allee




Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09281066 G

2019
Weser, Gerd
Wohnhaus mit Garten und Einfriedungsmauer; Blick von Nordosten

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

