

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09282065
Kreis	Görlitz
Gemeinde	Görlitz, Stadt
Anschrift	Bahnhofstraße 75; 76; 77; 77a
Gem. * Fl-stck. * Flur	Görlitz * 657/7; 1865/6; 1895/14; 1895/12; 1072; 1895/16 * 45; 55
Bauwerksname	Hauptbahnhof Görlitz und Bahnpostamt (Sachgesamtheit); Eisenbahnstrecke Görlitz–Dresden
Zusätzl.-Anschrift	<i>Sattigstraße 15d</i> <i>1896/40*Görlitz*55</i>
Zusätzl.-Anschrift	<i>Reichenbacher Straße 1</i> <i>657/8*Görlitz*54</i>

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmale o. g. Sachgesamtheit: Empfangsgebäude, Nr. 76, Postgebäude mit Nebengebäude, Nr. 75, Bahn-Verwaltungsgebäude mit Eisenbahnerheim, Nr. 77, Bahnsteighalle mit allen Bahnsteigen, Grenzzollgebäude und Zolltunnel, Überdachungen und Häuschen, Nr. 77a, zwei Güterabfertigungsgebäude und zwei lange Güterschuppen westlich des Bahnhofs einschl. der Granitpflasterungen, ein Güterabfertigungsgebäude mit Güterschuppen südlich davon, der nahe gelegene Eingangsbau zu den unterirdischen Bahnsteigzugängen, Verwaltungsgebäude, Wasserturm und Stellwerk B5 als Reiterstellwerk mit dem 1916 in Betrieb genommenen elektromagnetischen Stellwerk 1907/12 an der Sattigstraße, ein Wasserkran sowie die im südöstlichen Bahnhofsgelände gelegene Unterführung der Zittauer Strecke mit seitlichen Stützmauern, Stahlfachwerkbrücke der Breslauer Strecke und Tunnel (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09304008, gleiche Anschrift); entworfen wurde der Bahnhof von der Direktion Breslau und Herrn Regierungsbaumeister Eckert, Elektrifizierung der Strecke 1923, eisenbahngeschichtlich, baugeschichtlich und technikgeschichtlich von Bedeutung

Datierung	1914-1917 (Personenbahnhof); 1915 bis 1917 (Empfangsgebäude und Verwaltungsbau); 1914-1917 (Bahnsteighalle); 1914-1917 (Güterabfertigungsgebäude mit Güterschup; 1957-1958 (Zollamt)
------------------	--

Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen
--------------------------	-------------------------------------



Fotonummer	CXI/52/16
Aufnahmejahr	2005
Fotograf	Kube, Ricarda
Beschreibung	Güterabfertigung



Fotonummer	CXI/52/17
Aufnahmejahr	2005
Fotograf	Kube, Ricarda
Beschreibung	Güterschuppen, im Hintergrund Güterabfertigung



Fotonummer	CXI/52/18
Aufnahmejahr	2005
Fotograf	Kube, Ricarda
Beschreibung	Güterschuppen mit Straßenpflaster



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXI/52/19
2005
Kube, Ricarda
Güterschuppen mit Straßenpflaster



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXI/52/20
2005
Kube, Ricarda
Güterbahnhof mit Straßenpflaster



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXI/52/21
2005
Kube, Ricarda
Güterabfertigung, im Hintergrund Güterschuppen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXI/52/22
2005
Kube, Ricarda
Nebengebäude, ABBRUCH



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXI/52/23
2005
Kube, Ricarda
Güterschuppen, Gleisseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXI/52/24
2005
Kube, Ricarda
Güterschuppen, Gleisseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CX/100/28
2005
Kube, Ricarda
Bahnhof Görlitz



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CX/100/29
2005
Kube, Ricarda
Wasserturm und Stellwerk B5



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CX/100/30
2005
Kube, Ricarda
Güterabfertigung



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CX/100/31
2005
Kube, Ricarda
Empfangsgebäude, Bahnsteighalle mit allen Bahnsteigen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CX/100/32

2005

Kube, Ricarda

Empfangsgebäude mit Bahnsteighalle mit allen Bahnsteigen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXI/95/8

2005

Kube, Ricarda

Verwaltungsgebäude an der Sattigstraße



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXII/3/14

2005

Kube, Ricarda

Bahnhof, Empfangsgebäude und Hauptpost



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 450 165

1994

Ahlers, Henrik

Bahnhofstraße 75, Postamt



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 450 166

1994

Ahlers, Henrik

Bahnhofstraße 75, Postamt



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 450 167

1994

Ahlers, Henrik

Empfangsgebäude, Stadtseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 450 168

1994

Ahlers, Henrik

Empfangsgebäude, Hauptfront



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 450 169

1994

Ahlers, Henrik

Bahnhofsgebäude, Bahnhofstraße 77



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXX/10/2

2006

Kube, Ricarda

Unterführung der Zittauer Strecke hinter dem Grundstück
Bahnhofstraße 62 nahe der Blockhausstraße Fußgängerbrücke
abgerissen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXX/10/3

2006

Kube, Ricarda

Unterführung der Zittauer Strecke hinter dem Grundstück
Bahnhofstraße 62 nahe der Blockhausstraße



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXX/10/4

2006

Kube, Ricarda

Unterführung der Zittauer Strecke hinter dem Grundstück
Bahnhofstraße 62 nahe der Blockhausstraße Fußgängerbrücke
abgerissen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXX/27/1

2006

Kube, Ricarda

Nebengebäude der Post



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXX/27/2

2006

Kube, Ricarda

Nebengebäude der Post



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXX/27/3

2006

Kube, Ricarda

Nebengebäude der Post



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXX/27/4

2006

Kube, Ricarda

Nebengebäude der Post



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXX/27/5

2006

Kube, Ricarda

Post von hinten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXX/27/6

2006

Kube, Ricarda

Post von hinten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXX/27/7

2006

Kube, Ricarda

Nebengebäude der Post von Osten mit Wand des
Jakobstunnels



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXX/27/8

2006

Kube, Ricarda

Nebengebäude der Post von Osten mit Wand des
Jakobstunnels



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXX/27/9

2006

Kube, Ricarda

Nebengebäude der Post von Osten mit Wand des
Jakobstunnels



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXX/27/10
2006
Kube, Ricarda
Post von Osten gesehen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXIV/43/10
2009
Kube, Ricarda
Güterschuppen westlich des Bahnhofs



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXIV/43/11
2009
Kube, Ricarda
Güterschuppen westlich des Bahnhofs



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXIV/43/12
2009
Kube, Ricarda
Bahnhof



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXIV/51/1
2009
Kube, Ricarda
Eingangsbau in den Personentunnel an der Sattigstraße



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXIV/51/2
2009
Kube, Ricarda
Blick von der Sattigstraße zum Bahnhof



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXIV/51/3
2009
Kube, Ricarda
Verwaltungsbau an der Sattigstraße



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXIV/92/15
2009
Kube, Ricarda
Verwaltungsgebäude an der Sattigstraße neben dem Wasserturm



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXIV/92/16
2009
Kube, Ricarda
Wasserturm an der Sattigstraße



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXIV/92/29
2009
Kube, Ricarda
Güterschuppen an der Sattigstraße



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXIV/92/30
2009
Kube, Ricarda
Güterschuppen an der Sattigstraße



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXIV/92/31
2009
Kube, Ricarda
Kleiner Nebenbau westlich des Güterschuppens an der Sattigstraße



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXIV/91/4
2009
Kube, Ricarda
Lokschuppen, davor Wasserkran



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXIV/94/1
2009
Kube, Ricarda
Verwaltungsgebäude der Bahn an der Sattigstraße
Kein Denkmal



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXIV/94/2
2009
Kube, Ricarda
Verwaltungsgebäude der Bahn an der Sattigstraße
Kein Denkmal



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 A
2009
Peker, Franziska
Bahnsteighalle mit Bahnsteigen, Überdachungen und Häuschen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 B
2009
Peker, Franziska
Bahnsteighalle mit Bahnsteigen, Überdachungen und Häuschen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 C
2009
Peker, Franziska
Bahnsteighalle mit Bahnsteigen, Überdachungen und Häuschen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXIII/175/22
2010
Kube, Ricarda
Güterschuppen ganz im Westen unmittelbar vorm Brautwiesentunnel, nördlicher kleinerer Trakt von Westen gesehen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXIII/175/23
2010
Kube, Ricarda
Güterschuppen ganz im Westen unmittelbar vorm Brautwiesentunnel, südlicher Trakt von Nordwesten gesehen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXIII/175/24
2010
Kube, Ricarda
Güterschuppen ganz im Westen unmittelbar vorm
Brautwiesentunnel, südlicher Trakt von Nordwesten gesehen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 D
2012
UD Görlitz
Empfangsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 E
2013
Weser, Gerd
Bahnsteighalle mit Zugang Personentunnel



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 F
2013
Weser, Gerd
Zugang Personentunnel (unter Bahnsteighalle)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 G
2013
Weser, Gerd
Zugang Personentunnel (unter Bahnsteighalle)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 H
2013
Weser, Gerd
Zugang Personentunnel (unter Bahnsteighalle)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 I
2013
Weser, Gerd
rechts: Güterabfertigung




Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 J
2013
Weser, Gerd
Bahnsteighalle




Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 K
2013
Weser, Gerd



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 L
2013
Weser, Gerd



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 M
2013
Weser, Gerd
Bahnsteighalle und Bahnsteig (Luftbild)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 N
2013
Weser, Gerd
Bahnsteigüberdachung mit genieteter Trägerkonstruktion (preußische Art)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 O
2013
Weser, Gerd
Bahnsteigüberdachung



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 P
2013
Weser, Gerd
Gleise mit Dienstgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 Q
2013
Weser, Gerd
Bahnsteigüberdachung



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 R
2013
Weser, Gerd
Wasserkran



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 S
2013
Weser, Gerd
Empfangsgebäude, Gleisseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 T
2013
Weser, Gerd
Bahnsteighalle



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 U
2013
Weser, Gerd
Bahnsteighalle, rechts Zollgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 V
2013
Weser, Gerd
Toilettenhäuschen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 W
2013
Weser, Gerd
Wasserturm



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 X
2013
Weser, Gerd
Gepäckaufzug



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 Y
2013
Weser, Gerd
Zugangsgebäude Sattigstraße



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 AA
2013
Weser, Gerd
Bahnsteigenüberdachungen, Säule




Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 AB
2013
Weser, Gerd
Säule, Detail (mit Fahnenstütze)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 AC
2013
Weser, Gerd
Säule, Detail




Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 AD
2013
Weser, Gerd
Zugang Personentunnel



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 AE
2013
Weser, Gerd
Personentunnel



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 AF
2013
Weser, Gerd
Zugang Personentunnel



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 AG
2013
Weser, Gerd



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 AH
2013
Weser, Gerd



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 AI
2015
Weser, Gerd
Güterabfertigung mit Güterschuppen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 AJ
2015
Weser, Gerd
Einzeldenkmale o. g. Sachgesamtheit: Empfangsgebäude, Nr. 76, Postgebäude mit Nebengebäude, Nr. 75, Bahn-Verwaltungsgebäude mit Eisenbahnerheim, Nr. 77, Bahnsteighalle mit allen Bahnsteigen, Überdachungen und Häuschen, die Mauer zur Bahnhofstraße, Nr. 77a, zwei Güterabfertigungsgebäude und zwei lange Güterschuppen westlich des Bahnhofs einschl. der Granitpflasterungen, ein Güterabfertigungsgebäude mit Güterschuppen südlich davon, der nahe gelegene Eingangsbau zu den unterirdischen Bahnsteigzugängen, Verwaltungsgebäude, Wasserturm und Stellwerk B5 als Reiterstellwerk mit dem 1916 in Betrieb genommenen elektromagnetischen Stellwerk 1907/12 an der Sattigstraße, ein Wasserkran sowie die im südöstlichen Bahnhofsgelände gelegene Unterführung der Zittauer Strecke mit seitlichen Stützmauern, Fußgängerbrücke, Stahlfachwerkbrücke der Breslauer Strecke und Tunnel (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09304008, gleiche Anschrift)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 AK
2015
Weser, Gerd
Einzeldenkmale o. g. Sachgesamtheit: Empfangsgebäude, Nr. 76, Postgebäude mit Nebengebäude, Nr. 75, Bahn-Verwaltungsgebäude mit Eisenbahnerheim, Nr. 77, Bahnsteighalle mit allen Bahnsteigen, Überdachungen und Häuschen, die Mauer zur Bahnhofstraße, Nr. 77a, zwei Güterabfertigungsgebäude und zwei lange Güterschuppen westlich des Bahnhofs einschl. der Granitpflasterungen, ein Güterabfertigungsgebäude mit Güterschuppen südlich davon, der nahe gelegene Eingangsbau zu den unterirdischen Bahnsteigzugängen, Verwaltungsgebäude, Wasserturm und Stellwerk B5 als Reiterstellwerk mit dem 1916 in Betrieb genommenen elektromagnetischen Stellwerk 1907/12 an der Sattigstraße, ein Wasserkran sowie die im südöstlichen Bahnhofsgelände gelegene Unterführung der Zittauer Strecke mit seitlichen Stützmauern, Fußgängerbrücke, Stahlfachwerkbrücke der Breslauer Strecke und Tunnel (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09304008, gleiche Anschrift)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 AL
2015
Weser, Gerd
Einzeldenkmale o. g. Sachgesamtheit: Empfangsgebäude, Nr. 76, Postgebäude mit Nebengebäude, Nr. 75, Bahn-Verwaltungsgebäude mit Eisenbahnerheim, Nr. 77, Bahnsteighalle mit allen Bahnsteigen, Überdachungen und Häuschen, die Mauer zur Bahnhofstraße, Nr. 77a, zwei Güterabfertigungsgebäude und zwei lange Güterschuppen westlich des Bahnhofs einschl. der Granitpflasterungen, ein Güterabfertigungsgebäude mit Güterschuppen südlich davon, der nahe gelegene Eingangsbau zu den unterirdischen Bahnsteigzugängen, Verwaltungsgebäude, Wasserturm und



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

Stellwerk B5 als Reiterstellwerk mit dem 1916 in Betrieb genommenen elektromagnetischen Stellwerk 1907/12 an der Sattigstraße, ein Wasserkran sowie die im südöstlichen Bahnhofsgelände gelegene Unterführung der Zittauer Strecke mit seitlichen Stützmauern, Fußgängerbrücke, Stahlfachwerkbrücke der Breslauer Strecke und Tunnel (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09304008, gleiche Anschrift)
F 09282065 AM

2015

Weser, Gerd

Einzeldenkmale o. g. Sachgesamtheit: Empfangsgebäude, Nr. 76, Postgebäude mit Nebengebäude, Nr. 75, Bahn-Verwaltungsgebäude mit Eisenbahnerheim, Nr. 77, Bahnsteighalle mit allen Bahnsteigen, Überdachungen und Häuschen, die Mauer zur Bahnhofstraße, Nr. 77a, zwei Güterabfertigungsgebäude und zwei lange Güterschuppen westlich des Bahnhofs einschl. der Granitpflasterungen, ein Güterabfertigungsgebäude mit Güterschuppen südlich davon, der nahe gelegene Eingangsbau zu den unterirdischen Bahnsteigzugängen, Verwaltungsgebäude, Wasserturm und Stellwerk B5 als Reiterstellwerk mit dem 1916 in Betrieb genommenen elektromagnetischen Stellwerk 1907/12 an der Sattigstraße, ein Wasserkran sowie die im südöstlichen Bahnhofsgelände gelegene Unterführung der Zittauer Strecke mit seitlichen Stützmauern, Fußgängerbrücke, Stahlfachwerkbrücke der Breslauer Strecke und Tunnel (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09304008, gleiche Anschrift)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 AN

2015

Weser, Gerd

Einzeldenkmale o. g. Sachgesamtheit: Empfangsgebäude, Nr. 76, Postgebäude mit Nebengebäude, Nr. 75, Bahn-Verwaltungsgebäude mit Eisenbahnerheim, Nr. 77, Bahnsteighalle mit allen Bahnsteigen, Überdachungen und Häuschen, die Mauer zur Bahnhofstraße, Nr. 77a, zwei Güterabfertigungsgebäude und zwei lange Güterschuppen westlich des Bahnhofs einschl. der Granitpflasterungen, ein Güterabfertigungsgebäude mit Güterschuppen südlich davon, der nahe gelegene Eingangsbau zu den unterirdischen Bahnsteigzugängen, Verwaltungsgebäude, Wasserturm und Stellwerk B5 als Reiterstellwerk mit dem 1916 in Betrieb genommenen elektromagnetischen Stellwerk 1907/12 an der Sattigstraße, ein Wasserkran sowie die im südöstlichen Bahnhofsgelände gelegene Unterführung der Zittauer Strecke mit seitlichen Stützmauern, Fußgängerbrücke, Stahlfachwerkbrücke der Breslauer Strecke und Tunnel (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09304008, gleiche Anschrift)




Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 AO

2015

Weser, Gerd

Einzeldenkmale o. g. Sachgesamtheit: Empfangsgebäude, Nr. 76, Postgebäude mit Nebengebäude, Nr. 75, Bahn-Verwaltungsgebäude mit Eisenbahnerheim, Nr. 77, Bahnsteighalle mit allen Bahnsteigen, Überdachungen und Häuschen, die Mauer zur Bahnhofstraße, Nr. 77a, zwei Güterabfertigungsgebäude und zwei lange Güterschuppen westlich des Bahnhofs einschl. der Granitpflasterungen, ein Güterabfertigungsgebäude mit Güterschuppen südlich davon, der nahe gelegene Eingangsbau zu den unterirdischen Bahnsteigzugängen, Verwaltungsgebäude, Wasserturm und Stellwerk B5 als Reiterstellwerk mit dem 1916 in Betrieb genommenen elektromagnetischen Stellwerk 1907/12 an der Sattigstraße, ein Wasserkran sowie die im südöstlichen Bahnhofsgelände gelegene Unterführung der Zittauer Strecke mit seitlichen Stützmauern, Fußgängerbrücke,



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

Stahlfachwerkbrücke der Breslauer Strecke und Tunnel (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09304008, gleiche Anschrift)

F 09282065 AP

2015

Weser, Gerd

Einzeldenkmale o. g. Sachgesamtheit: Empfangsgebäude, Nr. 76, Postgebäude mit Nebengebäude, Nr. 75, Bahn-Verwaltungsgebäude mit Eisenbahnerheim, Nr. 77, Bahnsteighalle mit allen Bahnsteigen, Überdachungen und Häuschen, die Mauer zur Bahnhofstraße, Nr. 77a, zwei Güterabfertigungsgebäude und zwei lange Güterschuppen westlich des Bahnhofs einschl. der Granitpflasterungen, ein Güterabfertigungsgebäude mit Güterschuppen südlich davon, der nahe gelegene Eingangsbau zu den unterirdischen Bahnsteigzugängen, Verwaltungsgebäude, Wasserturm und Stellwerk B5 als Reiterstellwerk mit dem 1916 in Betrieb genommenen elektromagnetischen Stellwerk 1907/12 an der Sattigstraße, ein Wasserkran sowie die im südöstlichen Bahnhofsgelände gelegene Unterführung der Zittauer Strecke mit seitlichen Stützmauern, Fußgängerbrücke, Stahlfachwerkbrücke der Breslauer Strecke und Tunnel (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09304008, gleiche Anschrift)

F 09282065 AQ

2015

Weser, Gerd

Einzeldenkmale o. g. Sachgesamtheit: Empfangsgebäude, Nr. 76, Postgebäude mit Nebengebäude, Nr. 75, Bahn-Verwaltungsgebäude mit Eisenbahnerheim, Nr. 77, Bahnsteighalle mit allen Bahnsteigen, Überdachungen und Häuschen, die Mauer zur Bahnhofstraße, Nr. 77a, zwei Güterabfertigungsgebäude und zwei lange Güterschuppen westlich des Bahnhofs einschl. der Granitpflasterungen, ein Güterabfertigungsgebäude mit Güterschuppen südlich davon, der nahe gelegene Eingangsbau zu den unterirdischen Bahnsteigzugängen, Verwaltungsgebäude, Wasserturm und Stellwerk B5 als Reiterstellwerk mit dem 1916 in Betrieb genommenen elektromagnetischen Stellwerk 1907/12 an der Sattigstraße, ein Wasserkran sowie die im südöstlichen Bahnhofsgelände gelegene Unterführung der Zittauer Strecke mit seitlichen Stützmauern, Fußgängerbrücke, Stahlfachwerkbrücke der Breslauer Strecke und Tunnel (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09304008, gleiche Anschrift)

F 09282065 AS

2015

Weser, Gerd

Einzeldenkmale o. g. Sachgesamtheit: Empfangsgebäude, Nr. 76, Postgebäude mit Nebengebäude, Nr. 75, Bahn-Verwaltungsgebäude mit Eisenbahnerheim, Nr. 77, Bahnsteighalle mit allen Bahnsteigen, Überdachungen und Häuschen, die Mauer zur Bahnhofstraße, Nr. 77a, zwei Güterabfertigungsgebäude und zwei lange Güterschuppen westlich des Bahnhofs einschl. der Granitpflasterungen, ein Güterabfertigungsgebäude mit Güterschuppen südlich davon, der nahe gelegene Eingangsbau zu den unterirdischen Bahnsteigzugängen, Verwaltungsgebäude, Wasserturm und Stellwerk B5 als Reiterstellwerk mit dem 1916 in Betrieb genommenen elektromagnetischen Stellwerk 1907/12 an der Sattigstraße, ein Wasserkran sowie die im südöstlichen Bahnhofsgelände gelegene Unterführung der Zittauer Strecke mit seitlichen Stützmauern, Fußgängerbrücke, Stahlfachwerkbrücke der Breslauer Strecke und Tunnel (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09304008, gleiche Anschrift)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 AT

2015

Weser, Gerd

Einzeldenkmale o. g. Sachgesamtheit: Empfangsgebäude, Nr. 76, Postgebäude mit Nebengebäude, Nr. 75, Bahn-Verwaltungsgebäude mit Eisenbahnerheim, Nr. 77, Bahnsteighalle mit allen Bahnsteigen, Überdachungen und Häuschen, die Mauer zur Bahnhofstraße, Nr. 77a, zwei Güterabfertigungsgebäude und zwei lange Güterschuppen westlich des Bahnhofs einschl. der Granitpflasterungen, ein Güterabfertigungsgebäude mit Güterschuppen südlich davon, der nahe gelegene Eingangsbau zu den unterirdischen Bahnsteigzugängen, Verwaltungsgebäude, Wasserturm und Stellwerk B5 als Reiterstellwerk mit dem 1916 in Betrieb genommenen elektromagnetischen Stellwerk 1907/12 an der Sattigstraße, ein Wasserkran sowie die im südöstlichen Bahnhofsgelände gelegene Unterführung der Zittauer Strecke mit seitlichen Stützmauern, Fußgängerbrücke, Stahlfachwerkbrücke der Breslauer Strecke und Tunnel (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09304008, gleiche Anschrift)

F 09282065 AU

2015

Weser, Gerd

Einzeldenkmale o. g. Sachgesamtheit: Empfangsgebäude, Nr. 76, Postgebäude mit Nebengebäude, Nr. 75, Bahn-Verwaltungsgebäude mit Eisenbahnerheim, Nr. 77, Bahnsteighalle mit allen Bahnsteigen, Überdachungen und Häuschen, die Mauer zur Bahnhofstraße, Nr. 77a, zwei Güterabfertigungsgebäude und zwei lange Güterschuppen westlich des Bahnhofs einschl. der Granitpflasterungen, ein Güterabfertigungsgebäude mit Güterschuppen südlich davon, der nahe gelegene Eingangsbau zu den unterirdischen Bahnsteigzugängen, Verwaltungsgebäude, Wasserturm und Stellwerk B5 als Reiterstellwerk mit dem 1916 in Betrieb genommenen elektromagnetischen Stellwerk 1907/12 an der Sattigstraße, ein Wasserkran sowie die im südöstlichen Bahnhofsgelände gelegene Unterführung der Zittauer Strecke mit seitlichen Stützmauern, Fußgängerbrücke, Stahlfachwerkbrücke der Breslauer Strecke und Tunnel (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09304008, gleiche Anschrift)

F 09282065 AV

2015

Weser, Gerd

Einzeldenkmale o. g. Sachgesamtheit: Empfangsgebäude, Nr. 76, Postgebäude mit Nebengebäude, Nr. 75, Bahn-Verwaltungsgebäude mit Eisenbahnerheim, Nr. 77, Bahnsteighalle mit allen Bahnsteigen, Überdachungen und Häuschen, die Mauer zur Bahnhofstraße, Nr. 77a, zwei Güterabfertigungsgebäude und zwei lange Güterschuppen westlich des Bahnhofs einschl. der Granitpflasterungen, ein Güterabfertigungsgebäude mit Güterschuppen südlich davon, der nahe gelegene Eingangsbau zu den unterirdischen Bahnsteigzugängen, Verwaltungsgebäude, Wasserturm und Stellwerk B5 als Reiterstellwerk mit dem 1916 in Betrieb genommenen elektromagnetischen Stellwerk 1907/12 an der Sattigstraße, ein Wasserkran sowie die im südöstlichen Bahnhofsgelände gelegene Unterführung der Zittauer Strecke mit seitlichen Stützmauern, Fußgängerbrücke, Stahlfachwerkbrücke der Breslauer Strecke und Tunnel (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09304008, gleiche Anschrift)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 AW

2015

Weser, Gerd

Einzeldenkmale o. g. Sachgesamtheit: Empfangsgebäude, Nr. 76, Postgebäude mit Nebengebäude, Nr. 75, Bahn-Verwaltungsgebäude mit Eisenbahnerheim, Nr. 77, Bahnsteighalle mit allen Bahnsteigen, Überdachungen und Häuschen, die Mauer zur Bahnhofstraße, Nr. 77a, zwei Güterabfertigungsgebäude und zwei lange Güterschuppen westlich des Bahnhofs einschl. der Granitpflasterungen, ein Güterabfertigungsgebäude mit Güterschuppen südlich davon, der nahe gelegene Eingangsbau zu den unterirdischen Bahnsteigzugängen, Verwaltungsgebäude, Wasserturm und Stellwerk B5 als Reiterstellwerk mit dem 1916 in Betrieb genommenen elektromagnetischen Stellwerk 1907/12 an der Sattigstraße, ein Wasserkran sowie die im südöstlichen Bahnhofsgelände gelegene Unterführung der Zittauer Strecke mit seitlichen Stützmauern, Fußgängerbrücke, Stahlfachwerkbrücke der Breslauer Strecke und Tunnel (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09304008, gleiche Anschrift)

F 09282065 AX

2015

Weser, Gerd

Einzeldenkmale o. g. Sachgesamtheit: Empfangsgebäude, Nr. 76, Postgebäude mit Nebengebäude, Nr. 75, Bahn-Verwaltungsgebäude mit Eisenbahnerheim, Nr. 77, Bahnsteighalle mit allen Bahnsteigen, Überdachungen und Häuschen, die Mauer zur Bahnhofstraße, Nr. 77a, zwei Güterabfertigungsgebäude und zwei lange Güterschuppen westlich des Bahnhofs einschl. der Granitpflasterungen, ein Güterabfertigungsgebäude mit Güterschuppen südlich davon, der nahe gelegene Eingangsbau zu den unterirdischen Bahnsteigzugängen, Verwaltungsgebäude, Wasserturm und Stellwerk B5 als Reiterstellwerk mit dem 1916 in Betrieb genommenen elektromagnetischen Stellwerk 1907/12 an der Sattigstraße, ein Wasserkran sowie die im südöstlichen Bahnhofsgelände gelegene Unterführung der Zittauer Strecke mit seitlichen Stützmauern, Fußgängerbrücke, Stahlfachwerkbrücke der Breslauer Strecke und Tunnel (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09304008, gleiche Anschrift)

F 09282065 AY

2015

Weser, Gerd

Einzeldenkmale o. g. Sachgesamtheit: Empfangsgebäude, Nr. 76, Postgebäude mit Nebengebäude, Nr. 75, Bahn-Verwaltungsgebäude mit Eisenbahnerheim, Nr. 77, Bahnsteighalle mit allen Bahnsteigen, Überdachungen und Häuschen, die Mauer zur Bahnhofstraße, Nr. 77a, zwei Güterabfertigungsgebäude und zwei lange Güterschuppen westlich des Bahnhofs einschl. der Granitpflasterungen, ein Güterabfertigungsgebäude mit Güterschuppen südlich davon, der nahe gelegene Eingangsbau zu den unterirdischen Bahnsteigzugängen, Verwaltungsgebäude, Wasserturm und Stellwerk B5 als Reiterstellwerk mit dem 1916 in Betrieb genommenen elektromagnetischen Stellwerk 1907/12 an der Sattigstraße, ein Wasserkran sowie die im südöstlichen Bahnhofsgelände gelegene Unterführung der Zittauer Strecke mit seitlichen Stützmauern, Fußgängerbrücke, Stahlfachwerkbrücke der Breslauer Strecke und Tunnel (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09304008, gleiche Anschrift)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 BA
2015
Weser, Gerd
Postgebäude mit Nebengebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 BB
2015
Weser, Gerd
Empfangsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 BC
2015
Weser, Gerd
Einzeldenkmale o. g. Sachgesamtheit: Empfangsgebäude, Nr. 76, Postgebäude mit Nebengebäude, Nr. 75



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 BD
2015
Weser, Gerd
Empfangsgebäude, Nr. 76, Postgebäude mit Nebengebäude, Nr. 75, Bahn-Verwaltungsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 AA
2017
Kemna, Claudia
Wasserturm an der Sattigstraße



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 Ua
2024
Seifert, Jörg
Grenzzollgebäude, Blick von West



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 Ub
2024
Seifert, Jörg
Grenzzollgebäude, Blick von Westnordwest



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 Uc
2024
Seifert, Jörg
Zolltunnel, Blick nach Westnordwest



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 Ud
2024
Seifert, Jörg
Zolltunnel, nördlicher Treppenabgang, Blick nach West



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 09282065 Ue
2024
Seifert, Jörg
Zolltunnel, nördlicher Treppenabgang



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09282065 Uf
2024
Seifert, Jörg
Zolltunnel, nördlicher Treppenabgang, Blick von Nordwest

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.



Obj.-Dok.-Nr.	09282065
Kreis	Görlitz
Gemeinde	Görlitz, Stadt
Anschrift	Sattigstraße 15d
Gem. * Fl.-stck. * Flur	Görlitz * 1896/40 * 55
Bauwerksname	Hauptbahnhof Görlitz und Bahnpostamt (Sachgesamtheit); Eisenbahnstrecke Görlitz–Dresden

Zusätzl.-Anschrift

Sattigstraße 15d

*1896/40*Görlitz*55*

Zusätzl.-Anschrift

Reichenbacher Straße 1

*657/8*Görlitz*54*

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmale o. g. Sachgesamtheit: Empfangsgebäude, Nr. 76, Postgebäude mit Nebengebäude, Nr. 75, Bahn-Verwaltungsgebäude mit Eisenbahnerheim, Nr. 77, Bahnsteighalle mit allen Bahnsteigen, Grenzzollgebäude und Zolltunnel, Überdachungen und Häuschen, Nr. 77a, zwei Güterabfertigungsgebäude und zwei lange Güterschuppen westlich des Bahnhofs einschl. der Granitpflasterungen, ein Güterabfertigungsgebäude mit Güterschuppen südlich davon, der nahe gelegene Eingangsbau zu den unterirdischen Bahnsteigzugängen, Verwaltungsgebäude, Wasserturm und Stellwerk B5 als Reiterstellwerk mit dem 1916 in Betrieb genommenen elektromagnetischen Stellwerk 1907/12 an der Sattigstraße, ein Wasserkran sowie die im südöstlichen Bahnhofsgelände gelegene Unterführung der Zittauer Strecke mit seitlichen Stützmauern, Stahlfachwerkbrücke der Breslauer Strecke und Tunnel (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09304008, gleiche Anschrift); entworfen wurde der Bahnhof von der Direktion Breslau und Herrn Regierungsbaumeister Eckert, Elektrifizierung der Strecke 1923, eisenbahngeschichtlich, baugeschichtlich und technikgeschichtlich von Bedeutung

Datierung

1914-1917 (Personenbahnhof); 1915 bis 1917 (Empfangsgebäude und Verwaltungsbau); 1914-1917 (Bahnsteighalle); 1914-1917 (Güterabfertigungsgebäude mit Güterschup; 1957-1958 (Zollamt)

Ausweisungsstelle

Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer

F 09282065 AY

Aufnahmejahr

2015


Fotograf

Weser, Gerd

Beschreibung

Einzeldenkmale o. g. Sachgesamtheit: Empfangsgebäude, Nr. 76, Postgebäude mit Nebengebäude, Nr. 75, Bahn-Verwaltungsgebäude mit Eisenbahnerheim, Nr. 77, Bahnsteighalle mit allen Bahnsteigen, Überdachungen und Häuschen, die Mauer zur Bahnhofstraße, Nr. 77a, zwei Güterabfertigungsgebäude und zwei lange Güterschuppen westlich des Bahnhofs einschl. der Granitpflasterungen, ein Güterabfertigungsgebäude mit Güterschuppen südlich davon, der nahe gelegene Eingangsbau zu den unterirdischen Bahnsteigzugängen, Verwaltungsgebäude, Wasserturm und Stellwerk B5 als Reiterstellwerk mit dem 1916 in Betrieb genommenen elektromagnetischen Stellwerk 1907/12 an der Sattigstraße, ein Wasserkran sowie die im südöstlichen Bahnhofsgelände gelegene Unterführung der Zittauer Strecke mit seitlichen Stützmauern, Fußgängerbrücke, Stahlfachwerkbrücke der Breslauer Strecke und Tunnel (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09304008, gleiche Anschrift)

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.



Obj.-Dok.-Nr.	09282065		
Kreis	Görlitz		
Gemeinde	Görlitz, Stadt		
Anschrift	Reichenbacher Straße 1		
Gem. * Fl-stck. * Flur	Görlitz * 657/8 * 54		
Bauwerksname	Hauptbahnhof Görlitz und Bahnpostamt (Sachgesamtheit); Eisenbahnstrecke Görlitz–Dresden		
Zusätzl.-Anschrift	Sattigstraße 15d	1896/40*	Görlitz*55
Zusätzl.-Anschrift	Reichenbacher Straße 1	657/8*	Görlitz*54
Kurzcharakteristik			

Einzeldenkmale o. g. Sachgesamtheit: Empfangsgebäude, Nr. 76, Postgebäude mit Nebengebäude, Nr. 75, Bahn-Verwaltungsgebäude mit Eisenbahnerheim, Nr. 77, Bahnsteighalle mit allen Bahnsteigen, Grenzzollgebäude und Zolttunnel, Überdachungen und Häuschen, Nr. 77a, zwei Güterabfertigungsgebäude und zwei lange Güterschuppen westlich des Bahnhofs einschl. der Granitpflasterungen, ein Güterabfertigungsgebäude mit Güterschuppen südlich davon, der nahe gelegene Eingangsbau zu den unterirdischen Bahnsteigzugängen, Verwaltungsgebäude, Wasserturm und Stellwerk B5 als Reiterstellwerk mit dem 1916 in Betrieb genommenen elektromagnetischen Stellwerk 1907/12 an der Sattigstraße, ein Wasserkran sowie die im südöstlichen Bahnhofsgelände gelegene Unterführung der Zittauer Strecke mit seitlichen Stützmauern, Stahlfachwerkbrücke der Breslauer Strecke und Tunnel (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09304008, gleiche Anschrift); entworfen wurde der Bahnhof von der Direktion Breslau und Herrn Regierungsbaumeister Eckert, Elektrifizierung der Strecke 1923, eisenbahngeschichtlich, baugeschichtlich und technikgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1914-1917 (Personenbahnhof); 1915 bis 1917 (Empfangsgebäude und Verwaltungsbau); 1914-1917 (Bahnsteighalle); 1914-1917 (Güterabfertigungsgebäude mit Güterschup; 1957-1958 (Zollamt)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 09282065 AY

2015

Weser, Gerd

Einzeldenkmale o. g. Sachgesamtheit: Empfangsgebäude, Nr. 76, Postgebäude mit Nebengebäude, Nr. 75, Bahn-Verwaltungsgebäude mit Eisenbahnerheim, Nr. 77, Bahnsteighalle mit allen Bahnsteigen, Überdachungen und Häuschen, die Mauer zur Bahnhofstraße, Nr. 77a, zwei Güterabfertigungsgebäude und zwei lange Güterschuppen westlich des Bahnhofs einschl. der Granitpflasterungen, ein Güterabfertigungsgebäude mit Güterschuppen südlich davon, der nahe gelegene Eingangsbau zu den unterirdischen Bahnsteigzugängen, Verwaltungsgebäude, Wasserturm und Stellwerk B5 als Reiterstellwerk mit dem 1916 in Betrieb genommenen elektromagnetischen Stellwerk 1907/12 an der Sattigstraße, ein Wasserkran sowie die im südöstlichen Bahnhofsgelände gelegene Unterführung der Zittauer Strecke mit seitlichen Stützmauern, Fußgängerbrücke, Stahlfachwerkbrücke der Breslauer Strecke und Tunnel (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09304008, gleiche Anschrift)

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

