Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09283158
Kreis	Dresden, Stadt
Gemeinde	Dresden, Stadt
Anschrift	Teichweg 2
Gem. * Fl-stck. * Flur	Unkersdorf * 42/2; 42/3

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Seitengebäude und Scheune eines Bauernhofes sowie Stützmauer; Wohnstallhaus verputzt mit Krüppelwalmdach, massive Scheune mit Klinkergliederung und feldseitiger Hocheinfahrt, Stützmauer an der Straße im südlichen Bereich des Grundstückes, Hof als Zeugnis ländlicher Architektur baugeschichtlich von Bedeutung, als Teil der historisch gewachsenen und erhaltenen Dorfstruktur von Unkersdorf ortsgeschichtlich von Belang

Datierung	nach 1850 (Wohnstallhaus); bez. 1903 (Scheune); bez. 1744 (Seitengebäude)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**F 09283158 E**
Aufnahmejahr	2017
Fotograf	Gühne, Dorit
Beschreibung	Scheune von SO

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.