

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09283158  
**Kreis** Dresden, Stadt  
**Gemeinde** Dresden, Stadt  
**Anschrift** Teichweg 2  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Unkersdorf \* 42/2; 42/3

### Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Seitengebäude und Scheune eines Bauernhofes sowie Stützmauer; Wohnstallhaus verputzt mit Krüppelwalmdach, massive Scheune mit Klinkergliederung und feldseitiger Hocheinfahrt, Stützmauer an der Straße im südlichen Bereich des Grundstückes, Hof als Zeugnis ländlicher Architektur baugeschichtlich von Bedeutung, als Teil der historisch gewachsenen und erhaltenen Dorfstruktur von Unkersdorf ortsgeschichtlich von Belang


**Datierung** nach 1850 (Wohnstallhaus); bez. 1903 (Scheune); bez. 1744 (Seitengebäude)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>F 09283158 E</b>
Aufnahmejahr	2017
Fotograf	Gühne, Dorit
Beschreibung	Scheune von SO

**Auszug aus der Denkmalkarte**



**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**

