

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09283190
Kreis Dresden, Stadt
Gemeinde Dresden, Stadt
Anschrift Merbitzer Ring 5
Gem. * Fl-stck. * Flur Merbitz * 17/3; 17/2

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Seitengebäude, Scheune und Torbogen eines Dreiseithofes; Haupthaus straßenseitig Fachwerkobergeschoss und Krüppelwalmdach, zugewandter Giebel des massiven Seitengebäudes bauzeitlich mit Umgebände, massive Scheune mit Satteldach, ortsbildprägend, Hofanlage als Zeugnis ländlicher Architektur und Volksbauweise ihrer Zeit baugeschichtlich bedeutend

Datierung 1. Hälfte 19. Jh. (Wohnstallhaus); 1. Hälfte 19. Jh. (Dreiseithof)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 09283190 A**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Dreiseithof



Fotonummer **F 09283190 B**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Straßenansicht westl. Gebäude



Fotonummer **F 09283190 C**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Dreiseithof



Fotonummer **F 09283190 D**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Einfriedung und Scheune im nördlichen Bereich des Grundstückes



Fotonummer **F 09283190 E**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Einfriedung und Scheune im nördlichen Bereich des Grundstückes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

