

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09283191

Kreis Dresden, Stadt

Gemeinde Dresden, Stadt

Anschrift Merbitzer Ring 2

Gem. * Fl-stck. * Flur Merbitz * 7/1

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Seitengebäude, Scheune und Hofeinfahrt eines Dreiseithofes; Haupthaus mit verputztem Fachwerkobergeschoss und Krüppelwalmdach, Seitengebäude und Scheune massive Bauten mit Satteldach, repräsentative Hofeinfahrt mit Inschrifttafel, Anlage als Zeugnis ländlicher Architektur und Volksbauweise ihrer Zeit baugeschichtlich bedeutend

Datierung 1. Hälfte 19. Jh. (Wohnstallhaus); bez. 1855 (Seitengebäude); bez. 1869 (Toreinfahrt)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 09283191 A**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Dreiseithof mit Wohnstallhaus, Seitengebäude, Scheune und Hofeinfahrt




Fotonummer **F 09283191 B**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Dreiseithof mit Wohnstallhaus, Seitengebäude, Scheune und Hofeinfahrt



Fotonummer **F 09283191 C**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Dreiseithof mit Wohnstallhaus, Seitengebäude, Scheune und Hofeinfahrt

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

