

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09283202
Kreis Dresden, Stadt
Gemeinde Dresden, Stadt
Anschrift Alt-Leuteritzer Ring 1
Gem. * Fl-stck. * Flur Leuteritz * 24

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Scheune, Seitengebäude, Einfriedungsstützmauer und Hofeinfahrt eines Dreiseithofs; ortsbildprägendes Anwesen, Wohnstallhaus mit repräsentativem, zugewandtem Giebel mit Drillingsfenster und Lisenen, als Zeugnis ländlicher Architektur und Volksbauweise seiner Zeit baugeschichtlich bedeutend, die Scheune für die Hausforschung im Dresdner Raum von besonderer Bedeutung

Datierung bez. 1846 (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XCIII/96/27A**
Aufnahmejahr 2001
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Wohnstallhaus und Hofeinfahrt eines Dreiseithofs



Fotonummer **F 09283202 A**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Wohnstallhaus eines Dreiseithofs



Fotonummer **F 09283202 B**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Hofeinfahrt eines Dreiseithofs



Fotonummer **F 09283202 C**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Rückseite Wohnstallhaus eines Dreiseithofs



Fotonummer **F 09283202 F**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Wohnstallhaus und Hofeinfahrt eines Dreiseithofs



Fotonummer **F 09283202 H**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Einfriedung



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XCIII/96/28A
2001
Müller, Michael
Wohnstallhaus, Scheune und Hofeinfahrt eines Dreiseithofs



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XCIII/96/26A
2001
Müller, Michael
Wohnstallhaus, Scheune, Seitengebäude und Hofeinfahrt eines Dreiseithofs

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

