Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09283202

Kreis Dresden, Stadt

Gemeinde Dresden, Stadt

Anschrift Alt-Leuteritzer Ring 1

Gem. * Fl-stck. * Flur Leuteritz * 24

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Scheune, Seitengebäude, Einfriedungsstützmauer und Hofeinfahrt eines Dreiseithofs; ortsbildprägendes Anwesen, Wohnstallhaus mit repräsentativem, zugewandtem Giebel mit Drillingsfenster und Lisenen, als Zeugnis ländlicher Architektur und Volksbauweise seiner Zeit baugeschichtlich bedeutend, die Scheune für die Hausforschung im Dresdner Raum von besonderer Bedeutung

Datierung bez. 1846 (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XCIII/96/27A**
Aufnahmejahr 2001
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Wohnstallhaus und Hofeinfahrt eines Dreiseithofs



Fotonummer **F 09283202 A**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Wohnstallhaus eines Dreiseithofs



Fotonummer **F 09283202 B**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Hofeinfahrt eines Dreiseithofs



Fotonummer **F 09283202 C**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Rückseite Wohnstallhaus eines Dreiseithofs



Fotonummer **F 09283202 F**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Wohnstallhaus und Hofeinfahrt eines Dreiseithofs



Fotonummer **F 09283202 H**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Einfriedung




Fotonummer	**XCIII/96/28A**
Aufnahmejahr	2001
Fotograf	Müller, Michael
Beschreibung	Wohnstallhaus, Scheune und Hofeinfahrt eines Dreiseithofs



Fotonummer	**XCIII/96/26A**
Aufnahmejahr	2001
Fotograf	Müller, Michael
Beschreibung	Wohnstallhaus, Scheune, Seitengebäude und Hofeinfahrt eines Dreiseithofs

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.