Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09283203

Kreis Dresden, Stadt

Gemeinde Dresden, Stadt

Anschrift Alt-Leuteritzer Ring 3; 3a; 3b

Gem. * Fl-stck. * Flur Leuteritz * 182/2; 183/2; 181/5; 181/6; 179/3; 183/1

Kurzcharakteristik

Dreiseithof mit zwei Wohnstallhäusern (Nr. 3 und 3a/b), Scheune und Hofeinfahrt; zerstörter mittlerer Bereich der Scheune erneuert, Nr. 3 mit Kumthalle und repräsentativem, zugewandtem Giebel, als Zeugnis ländlicher Architektur und Volksbauweise seiner Zeit baugeschichtlich bedeutend

Datierung 2. Hälfte 19. Jh. (Wohnstallhaus); bez. 1886 (Wohnstallhaus)


Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XCIII/96/24A**
Aufnahmejahr 2001
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Dreiseithof, Scheune (Mittelteil zerstört)



Fotonummer **F 09283203 A**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Scheune (Mittelteil erneuert)



Fotonummer **F 09283203 B**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Blick auf östliches Wohnstallhaus (3a/b)



Fotonummer **F 09283203 D**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Dreiseithof mit 2 Wohnstallhäusern



Fotonummer **F 09283203 E**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Dreiseithof mit 2 Wohnstallhäusern und Hofeinfahrt




Fotonummer **F 09283203 H**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Wohnstallhaus (Nr. 3) und Hofeinfahrt



Fotonummer **XCIII/96/25A**
Aufnahmejahr 2001
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung 2 Wohnstallhäuser und Hofeinfahrt

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.