

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09283207

Kreis Dresden, Stadt

Gemeinde Dresden, Stadt

Anschrift Rennersdorfer Hauptstraße 1

Gem. * Fl-stck. * Flur Rennersdorf * 7

Kurzcharakteristik

Seitengebäude, Scheune und Pforte eines ehemaligen Dreiseithofes; weitgehend bauzeitlich erhaltene Wirtschaftsgebäude mit Satteldächern, Pforte mit Datierung 1871, Fachwerkscheune hofseitig dreitorig, als Zeugnis ländlicher Architektur und Volksbauweise ihrer Zeit und als Teil des alten Rennersdorfer Ortskerns baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1. Hälfte 19. Jh. (Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer XCIII/96/16A
Aufnahmejahr 2001
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Seitengebäude, Scheune und Pforte eines ehemaligen Dreiseithofes



Fotonummer F 09283207 B
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnhaus, Straßenfront und nordöstliche Giebelseite



Fotonummer F 09283207 C
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Hofzufahrt und Seitengebäude



Fotonummer F 09283207 D
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Hofseite der Scheune (Fachwerk)



Fotonummer F 09283207 E
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Hofseite des Seitengebäudes



Fotonummer F 09283207 A
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Hofansicht, Südwestliche Giebelseiten von Wohnhaus und Scheune



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

df_hk_0747545
1997
Lüttig, Matthias
Scheune, hofseitig



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

df_hk_0747546
1997
Lüttig, Matthias
Scheune, hofseitig



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

df_hk_0747547
1997
Lüttig, Matthias
Scheune, hofseitig



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

df_hk_0747548
1997
Lüttig, Matthias
Wohnstallhaus, hofseitig



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

df_hk_0747549
1997
Lüttig, Matthias
Seitengebäude und Scheune, hofseitig



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


df_hk_0747550
1997
Lüttig, Matthias
Scheune, hofseitig



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

df_hk_0747567
1997
Lüttig, Matthias
Pforte mit Datierung

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

